

## Fahrzeugdaten

Kennzeichen:	MZ-TV616
VIN:	W0LGM8E19G1098550
Hersteller, Typ:	OPEL, INSIGNIA SPORTS TOURER
Verkaufsbezeichnung:	Insignia ecoFlex Edition
Erste Zulassung:	19.05.2016
Letzte Zulassung / Vorbesitzer:	19.05.2016 / keine
Laufleistung abgelesen:	165927 km
Laufleistung geschätzt:	165927 km
Fahrzeugart / Aufbau:	PKW / Kombi
Anzahl Türen / Sitzplätze:	5-türig / 5 Sitzplätze
Motor:	Diesel Kat, 4-Zylinder, Reihe
Hubraum / Leistung:	1956 ccm / 125 kW
Nächste HU:	05.2021
Farbe / Lackierung:	white / Uni (2 Schicht)
KBA-Nummer:	0035.BEO
Gewichte:	Leergewicht: 1843 kg / zul. Gesamtgewicht: 2415 kg
Maße:	Länge: 4913 mm / Breite: 1856 mm / Höhe: 1513 mm
Radstand:	2737 mm
Abgascode:	EU6

### montierte Bereifung

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe, mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	225/55 R 17 97W - Continental, Sommer (o)	6,0	6,0
HA	225/55 R 17 97W - Continental, Sommer (o)	6,0	6,0

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen  
Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

### Grundlagen der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag in Kopie vor

### Serienausstattung

Ablagefächer; Adaptiver 4x4 Allradantrieb; Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer; Airbag: Kopfairbag vorne und hinten außen; Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite; Anti-Blockier-System (ABS); Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar; Bordcomputer; Bremsleuchte, dritte; Dachreling, silber eloxiert; Dekorleisten Silbergrau-Design; Dieselpartikelfilter (DPF); Drehzahlmesser; Elektronische Bremskraftverteilung (EBV); Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP-Plus); Fahrerinstrumentendisplay 4,2"; Fahrwerk: FlexRide Premium-Fahrwerk; Fensterheber elektrisch vorn und hinten; Gepäckraumabdeckung, ausziehbar; Geschwindigkeitsregler; Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe; Heckscheibenwischer; Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell; Klimaanlage automatisch; Kopfstützen (2) hinten; Lackierung: Uni; LED Tagfahrlicht; LED-Rückleuchten; Lenkrad: Lederlenkrad; Lenksäule höhen/- längseinstellbar; Mittelarmlehne vorne; Opel OnStar; Paket: Innenbeleuchtungs-Paket; Parkbremse, elektrisch; Polster: Stoff; Räder: Stahl 7 J x 17 mit Reifen 225/55 R17; Radio: R400 Color B.T.; Reifendruck-Kontrollsystem; Reifen-Reparatur-Set; Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar; Serviceintervallanzeige; Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen; Sitze: Komfortsitze; Start/Stop System; Stoßfänger in Wagenfarbe; Traction Control (TC) Plus; Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX"; Vorrüstungen Sicherheitsnetzbefestigung für 2. Sitzreihe; Wärmeschutzverglasung, grün getönt; Wegfahrsperrung, elektronisch; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

## **Gutachterliche Stellungnahme**

### Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und lauffleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem mittleren Allgemeinzustand.

### Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) W0LGM8E19G1098550 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 08.10.2020 10:30 Uhr. Bei der Besichtigung war(en) neben dem Unterzeichner noch Herr Gadomsky anwesend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

### Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

### Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

### Vorschäden

Am Fahrzeug wurden reparierte Vorschäden festgestellt:

- Kotflügel vorne links
- Tür hinten links

### **An dem Fahrzeug wurden nachfolgend aufgeführte Mängel und Beschädigungen festgestellt:**

- Stoßfänger vorne unterhalb verschrammt
- Windschutzscheibe Steinschlagschäden
- Tür vorne links verschürft und eingedrückt
- Seitenteil hinten links örtliche Delle
- Seitenteil hinten rechts örtliche Delle
- Heckklappenblende geknickt
- Stoßfänger eingedrückt und gestaucht
- Träger Stoßfänger eingedrückt

### Sonstige Hinweise

letzter Service:  
am 23.04.2020 bei 149977 Kilometer durchgeführt.

4 Winterreifen 225/50 R17 98V im Innenraum vorhanden  
Laderaumabdeckung mit Trenngitter vorhanden

### Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Michael Eckstein  
Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zertifikatsnummer 011212 der IFS GmbH für Sachverständige)

Mainz, den 13.10.2020  
Das Dokument umfasst 5 Seiten und keine Lichtbildanlage.  
*Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.*