

Fahrzeugdaten

Kennzeichen:	MZ-TV611
VIN:	WV2ZZZ2KZFX111059
Hersteller, Typ:	VW, Caddy 3
Verkaufsbezeichnung:	Caddy 1.6 TDI BMT Trendline
Erste Zulassung:	19.03.2015
Letzte Zulassung / Vorbesitzer:	19.03.2015 / keine
Laufleistung abgelesen:	152805 km
Laufleistung geschätzt:	152805 km
Fahrzeugart / Aufbau:	Transporter / Kombi
Anzahl Türen / Sitzplätze:	4-türig / 5 Sitzplätze
Motor:	Diesel Kat, 4-Zylinder, Reihe
Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 75 kW
Nächste HU:	03.2022
Farbe / Lackierung:	candyweiss / Uni (2 Schicht)
KBA-Nummer:	0603.AVE
Gewichte:	Leergewicht: 1522 kg / zul. Gesamtgewicht: 2264 kg
Maße:	Länge: 4405 mm / Breite: 1802 mm / Höhe: 1833 mm
Radstand:	2682 mm
Abgascode:	EU5

montierte Bereifung

Achse	Beschreibung	Profiltiefe, mm	
		L	R
VA	195/65 R 15 91T - Continental, Sommer (o)	7,0	7,0
HA	195/65 R 15 91T - Continental, Sommer (o)	7,0	7,0

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen
Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

Grundlagen der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag in Kopie vor

Serienausstattung

Ablage- und Staukästen; Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite; Airbag: Seiten-, Kopf- und Thoraxairbags für den Fahrer und Beifahrer; Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar; Außenspiegelgehäuse, Türgriffe und Heckklappengriff in Wagenfarbe lackiert; Berganfahr-Assistent; Bremsleuchte, dritte; Dachreling Vorbereitung; Drehzahlmesser; ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm mit Bremsassistent; Fenster: Seitenfenster fest im Fahrgastraum, vorn rechts; Fensterheber elektrisch, vorn; Gepäckraumabdeckung, klappbar; Geschwindigkeitsregelanlage; Getriebe: 5-Gang-Getriebe; Heckklappe mit heizbarer Heckscheibe und Heckscheibenwischer; Heizung mit mechanischer Regelung; Kopfstützen (5); Lackierung: Uni-Lackierung; Lenksäule in Höhe und Länge verstellbar; Make-up-Spiegel: Make-up-Spiegel links, mit Abdeckung; Make-up-Spiegel: Make-up-Spiegel rechts, mit Abdeckung; Mittelarmlehnen; Multifunktionsanzeige; Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel; Polster: Stoff; Räder, Reifen: Reifendruck-Kontrolle; Räder/ Reifen: 195/65 R 15 91 T; Räder/ Reifen: Stahlräder 6J x 15; Radio "RCD 210" mit CD-MP3; Radvollblenden; Schiebetür, links im Fahrgast-/Laderaum; Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum; Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic); Sicherheitsinnenspiegel abblendbar; Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz, höhenverstellbar; Sitze im Fahrgast-/ Laderaum: 1. Sitzreihe 3er-Sitzbank, geteilt klapp- und wickelbar; Start-Stopp-System; Steckdosen: 12 Volt-Steckdose im Kofferraum; Stoßfänger in grau; Tagfahrlicht; Tire Mobility Set; Verbandskasten / Warndreieck; Verzurrösen: 4 Verzurrösen zur Ladegutsicherung; Wärmeschutzverglasung; Wegfahrsperre; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Innenbetätigung ohne Safesicherung

Sonderausstattung

Einparkhilfe; Entfall: Schriftzüge am Heck; Fenster: Schiebefenster im Fahrgastraum vorn links; Fenster: Schiebefenster im Fahrgastraum vorn rechts; Nebelscheinwerfer inkl Abbiegelicht; Paket: Cool & Find; Räder/ Reifen: Reserverad in Fahrbereifung, Stahl; Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+); Radio: Multimediabuchse MEDIA-IN (USB) zum Anschluss von externen Datenträgern; Schließsystem: 2 Funkschlüssel für die ZV mit Funkfernbedienung; Sitze 1. Sitzreihe: LW-stütze, li. und re. man. einstellbar; Sitzheizung; Telefon: Mobiltelefonvorbereitung für RNS 315;

Gutachterliche Stellungnahme

Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem mittleren Allgemeinzustand.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) WV2ZZZ2KZFX111059 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 08.10.2020 11:15 Uhr. Bei der Besichtigung war(en) neben dem Unterzeichner noch Herr Gadomsky anwesend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden

Es konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden am Fahrzeug festgestellt werden.

An dem Fahrzeug wurden nachfolgend aufgeführte Mängel und Beschädigungen festgestellt:

- Windschutzscheibe und Motorhaube Steinschlagschäden
- Tür vorne links Lackkratzer
- Schiebetür hinten rechts verschürft
- Seitenteil hinten rechts im Ralaufbereich verschürft und eingedrückt
- Heckklappe örtliche Lackschäden
- Stoßfänger hinten verschürft
- ~~Stoßfänger vorne links verschürft~~
- Heckklappeninnenverkleidung starke Gebrauchsspuren
- Kofferrauminnenverkleidungen links und rechts starke Gebrauchsspuren
- Fahrersitzbezug beschädigt

Sonstige Hinweise

letzter Service:
am 10.06.2020 bei 148000 Kilometer durchgeführt.

4 Winterreifen 195/65 R15 91T im Innenraum vorhanden

Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Michael Eckstein
Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zertifikatsnummer 011212 der IFS GmbH für Sachverständige)

Mainz, den 13.10.2020
Das Dokument umfasst 5 Seiten und keine Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.