

Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Wertgutachten

Vorgang

1739322



Fahrzeug:

AC-EB1149 / PG101813

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1739322
Auftrag vom: 03.07.2025 / 10:14 Uhr
Auftrag per: Portal
Bewertungsdatum: 03.07.2025

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45150586

Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne Mwst: 840,34 €
Händlereinkaufswert inkl. Mwst: 1.000,00 €

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 03.07.2025 / 10:15 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen	Fahrzeughalter:	Aachener Stadtbetrieb Madrider Ring 20 52078 Aachen
----------------------	---	------------------------	---

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB1149	FIN:	PG101813
Fahrzeugart:	Landmaschine (Mäher)	Aufbau:	Mähmaschine
Hersteller:	Iseki	Modell:	SFH 240
Erstzulassung:	19.12.2018	Letztzulassung:	19.12.2018
Anzahl Vorbesitzer:	0	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	1 / - / -
Leistung:	18,0 KW	Hubraum:	1.123 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Allradantrieb
Getriebeart:	Automatik	Laufleistung abgelesen:	1997 Betriebsstunden
Laufleistung geschätzt:	1997 Betriebsstunden		

Farbe außen

Farbe außen:	blau	Lackart:	Uni
---------------------	------	-----------------	-----

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	2330 mm / 1195 mm / 1770 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1420,0 kg
Leergewicht:	835,0 kg

Serienausstattung

2-Messer-Mähwerk mit zentralem Heckauswurf, 550 Liter Grassammelbehälter, neigungsverstellbare Lenksäule, stufenloser Hydrostatantrieb

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag in Kopie vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	20/ R 10,0	BKT	Sommerreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Vorderachse rechts	20/ R 10,0	BKT	Sommerreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Hinterachse links	18/ R 8,5	Kenda	Sommerreifen	-	Stahlfelge	3,0 mm
Hinterachse rechts	18/ R 8,5	Kenda	Sommerreifen	-	Stahlfelge	3,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Verkehrssicherheit:	Nein
Inspektion:	Dokumentation fehlt		

Details zur Beschädigung

Mechanik / Motorraum

Getriebe / Antrieb, Getriebe, defekt, erneuern

Allgemeinzustand

Fahrzeug, Fahrzeug komplett, starke Gebrauchsspuren, verschmutzt

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 03.07.2025 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer PG101813 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.


Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.


Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.




Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 22.07.2025

Das Dokument umfasst 4 Seiten und 15 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.