

Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Wertgutachten

Vorgang

1739570



Fahrzeug:

AMA49 / S11000681

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1739570
Auftrag vom: 03.07.2025 / 12:01 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: [REDACTED]
Bewertungsdatum: 03.07.2025

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45150583

Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne Mwst: 1.260,50 €
Händlereinkaufswert inkl. Mwst: 1.500,00 €

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 03.07.2025 / 11:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen	Fahrzeughalter:	Aachener Stadtbetrieb Madrider Ring 20 52078 Aachen
----------------------	---	------------------------	---

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AMA49	FIN:	S11000681
Bemerkung zum Kennzeichen:	Fahrzeug nicht zugelassen	Fahrzeugart:	Landmaschine (Mäher)
Aufbau:	Mähmaschine	Hersteller:	Iseki
Modell:	SXG323	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	1 / - / -
Leistung:	15,0 KW	Hubraum:	1.123 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Heckantrieb
Getriebeart:	Automatik	Laufleistung abgelesen:	1752 Betriebsstunden
Laufleistung geschätzt:	1752 Betriebsstunden		

Farbe außen

Farbe außen:	blau	Lackart:	Uni
---------------------	------	-----------------	-----

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	3230 mm / 1100 mm / 1290 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1280,0 kg
Leergewicht:	675,0 kg

Serienausstattung

550I (Bodenentleerung, Antrieb Hydrostat mit 2-Pedal-Steuerung, Beleuchtung gem. StVZO, hydraulische lenkung

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	16/6,5 R 8,0	Duro	Sommerreifen	-	Stahlfelge	3,0 mm
Vorderachse rechts	16/6,5 R 8,0	Duro	Sommerreifen	-	Stahlfelge	3,0 mm
Hinterachse links	23/10,5 R 12,0	Protech	Sommerreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	23/10,5 R 12,0	Protech	Sommerreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Verkehrssicherheit:	Nein
Inspektion:	Dokumentation fehlt		

Details zur Beschädigung

Antrieb

Motor, Motorblock, Öldruck Probleme , defekt

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 03.07.2025 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer S11000681 wurde am Objekt abgelesen. Dem Unterzeichner lagen keine Unterlagen zur Prüfung der Fahrzeugdaten vor.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Die Durchführung eines Probelaufes der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Ergänzende Hinweise

Das Fahrzeug war nie zugelassen. Es gibt keine Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.


Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 22.07.2025

Das Dokument umfasst 4 Seiten und 15 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.