

Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Wertgutachten

Vorgang

1739437



Fahrzeug:

AC-EB2049 / DI001063

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1739437
Auftrag vom: 03.07.2025 / 11:05 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: [REDACTED]
Bewertungsdatum: 03.07.2025

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45150584

Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne Mwst: 1.680,67 €
Händlereinkaufswert inkl. Mwst: 2.000,00 €

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 03.07.2025 / 11:07 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen	Fahrzeughalter:	Aachener Stadtbetrieb Madrider Ring 20 52078 Aachen
----------------------	---	------------------------	---

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB2049	FIN:	DI001063
Fahrzeugart:	Landmaschine (Mäher)	Aufbau:	Mähmaschine
Hersteller:	Iseki	Modell:	SXG 326
Erstzulassung:	23.04.2014	Letztzulassung:	23.04.2014
Anzahl Vorbesitzer:	0	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	1 / - / -
Leistung:	18,0 KW	Hubraum:	1.123 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Heckantrieb
Getriebeart:	Automatik	Laufleistung abgelesen:	2134 Betriebsstunden
Laufleistung geschätzt:	2134 Betriebsstunden		

Farbe außen

Farbe außen:	blau	Lackart:	Uni
---------------------	------	-----------------	-----

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	2090 mm / 1100 mm / 1290 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1280,0 kg
Leergewicht:	675,0 kg

Serienausstattung

137cm Schnittbreite, 550 l (Bodenentleerung), Antrieb Hydrostat mit 2-Pedal-Steuerung, Beleuchtung gem. StVZO, hydraulische Lenkung

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag in Kopie vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	18/ R 8,5	Kenda	Sommerreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Vorderachse rechts	18/ R 8,5	Kenda	Sommerreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Hinterachse links	26/10,5 R 12,0	CST		-	-	6,0 mm
Hinterachse rechts	26/10,5 R 12,0	CST		-	-	6,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Verkehrssicherheit:	Nein
Inspektion:	Dokumentation fehlt		

Details zur Beschädigung

Allgemeinzustand

Fahrzeug, Fahrzeug komplett, starke Gebrauchsspuren, Auffangkorb fehlt, stark verschmutzt

Fahrzeugfront, Frontverkleidung, beschädigt

Fahrzeug, Messerwelle verbogen und Messer gebrochen

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 03.07.2025 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer DI001063 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.


Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



 **Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten**

Aachen, den 22.07.2025

Das Dokument umfasst 4 Seiten und 13 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.