

Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Wertgutachten

Vorgang

1712653



Fahrzeug:

AC-EB1849 / WMAN36ZZ3AY237329

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1712653
Auftrag vom: 20.05.2025 / 11:23 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: [REDACTED]
Bewertungsdatum: 20.05.2025

Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne Mwst: 10.504,20 €
Händlereinkaufswert inkl. Mwst: 12.500,00 €

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 20.05.2025 / 11:24 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen	Fahrzeughalter:	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen
----------------------	---	------------------------	---

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB1849	FIN:	WMAN36ZZ3AY237329
Fahrzeugart:	LKW (LKW)	Aufbau:	Kipper
Hersteller:	MAN	Modell:	TGM 13.250 4x4BL
Erstzulassung:	15.10.2009	Letztzulassung:	15.10.2009
Anzahl Vorbesitzer:	0	Anzahl Türen:	2
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	2 / - / -	Leistung:	184,0 KW
Hubraum:	6.871 ccm	Antriebsart:	Diesel OBD
Antriebskonzept:	Allradantrieb	Getriebeart:	Automatik
Laufleistung abgelesen:	85884 km	Laufleistung geschätzt:	85884 km

Farbe außen

Farbe außen:	orange	Lackart:	Uni
---------------------	--------	-----------------	-----

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	3900 mm / 2500 mm / 3550 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	14100,0 kg
Leergewicht:	7070,0 kg

Serienausstattung

..250 D0836LFL63 184kW Euro5, 11.75 x 22.5, 12-Gang AS-Tronic (TipMatic), ab 19.09 = 01.07.2009, Aggregatträger Front, Aufbaustreuer Schmidt Stratos S30-21 VCLN-490, Auspuffrohr hochgezogen, Aussenspiegel heizbar elektrisch verstellbar, Beifahrersitz statisch/längs-/lehnen-/höhenverstellbar, Bordsteinspiegel links heizbar elektrisch verstellbar, Bordsteinspiegel rechts heizbar elektrisch verstellbar, Differentialsperre Hinterachse, Differentialsperre Vorderachse VP-06/09, EU-Frontspiegel beifahrerseitig, F99L/R10-12 Nahverkehr Kompakt C, Facelift (Design IAA 2008), Fahrerkomfortsitz luftgef/Lendenwirbelstütze-/Schulteranpassung-/Heizung, gelbe Rundumleuchten, Gurtanzeige fahrerseitig, Hubdach mechanisch, Instrumententafel BASE-LINE, Kipperfahrgestell, Kipphebelbremse (EVB), Klimaanlage automatische Temperaturregelung, Kotflügel hinten einteilig, Leuchtweitenregulierung, Luftansaugung hochgezogen Luftfilter unten rechts, Luftfilter mit Vorabscheider, Markierungsleuchten seitlich, Maul Anhängerkupplung, Schneeschild Schmidt Cirron SL 30, Sitzbezüge Komfort, Sonnenblende Windschutzscheibe, Stahlstossfänger, Tempomat, Türfensterheber elektrisch, Türscheiben getönt, Türverkleidung abwaschbar, Vorderfeder 6.3 t, Weitwinkelspiegel links heizbar elektrisch verstellbar, Weitwinkelspiegel rechts heizbar elektrisch verstellbar, Windschutzscheibe getönt Wischer-Parkstellung heizbar, Zentralverriegelung

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag in Kopie vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	385/55 R 22,5 160 K	Goodyear	Winterreifen	-	Stahlfelge	9,0 mm
Vorderachse rechts	385/55 R 22,5 160 K	Goodyear	Winterreifen	-	Stahlfelge	9,0 mm
Hinterachse links	385/55 R 22,5 160 K	Goodyear	Winterreifen	-	Stahlfelge	10,0 mm
Hinterachse rechts	385/55 R 22,5 160 K	Goodyear	Winterreifen	-	Stahlfelge	10,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Fahrbereitschaft:	rollfähig
Verkehrssicherheit:	Nein	Inspektion:	Dokumentation fehlt

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Radioanlage	ohne Beanstandung		
Funkschlüssel	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		

Details zur Beschädigung

Allgemeinzustand

Fahrzeug, Fahrzeug komplett, Korrosion durch Einsatz im Winterdienst, stark korrodiert, instand setzen

Fahrzeugzubehör, Ersatzschlüssel, fehlt, erneuern

Anbauteile

Aufbau, Ladebordwand hinten rechts, und links Aluminiumaufsatz, deformiert, erneuern

Innenraum, Einstieg unten vorne rechts, gebrochen, erneuern

Fahrzeugfront, Abdeckkappe vorne, gerissen / eingerissen, erneuern

rechte Seite, Außenspiegel rechts, gebrochen, erneuern

Antrieb

Getriebe / Antrieb, Getriebe, lässt sich nicht schalten; Gang springt immer raus; , defekt, erneuern

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 20.05.2025 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und laufeleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WMAN36ZZ3AY237329 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.


Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.


Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 23.05.2025

Das Dokument umfasst 5 Seiten und 31 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.