


Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte  
Madriderring 20  
52078 Aachen  
Deutschland



## Wertgutachten

---

### Vorgang

1712594



### Fahrzeug:

AC-EB2043 / W09UZL220D1P08816

## Wertgutachten

### Auftragsdaten

**Dokumentennummer:** 1712594 (3. Fassung)  
**Auftrag vom:** 13.05.2025 / 09:00 Uhr  
**Auftrag per:** E-Mail  
**Beauftragt durch:** Herrn [REDACTED]  
**Bewertungsdatum:** 20.05.2025

### Ordnungsmerkmale

**Auftrags-ID:** 45149033

## Wertzusammenfassung

[REDACTED]

## Besichtigung

**Datum und Uhrzeit:** 20.05.2025 / 10:52 Uhr  
**Art der Besichtigung:** Erstbesichtigung  
**Besichtigungsadresse:** Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte  
Madridring 20  
52078 Aachen  
**Erfolgt durch:** Unterzeichner

## Beteiligte

<b>Auftraggeber:</b>	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madridring 20 52078 Aachen	<b>Fahrzeughalter:</b>	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madridring 20 52078 Aachen
----------------------	--	------------------------	--

## Fahrzeugdaten

<b>Amtliches Kennzeichen:</b>	AC-EB2043	<b>FIN:</b>	W09UZL220D1P08816
<b>HSN/TSN:</b>	7872 / 000	<b>Fahrzeugart:</b>	Transporter (Transporter)
<b>Aufbau:</b>	Kipper	<b>Hersteller:</b>	Pfau
<b>Modell:</b>	S90	<b>Erstzulassung:</b>	12.03.2014
<b>Letztzulassung:</b>	12.03.2014	<b>Nächste HU (Hauptuntersuchung):</b>	03.2026
<b>Anzahl Vorbesitzer:</b>	0	<b>Anzahl Türen:</b>	2
<b>Sitz-/Steh-/Liegeplätze:</b>	2 / - / -	<b>Emissionsgruppe:</b>	Euro 5
<b>Leistung:</b>	62,0 KW	<b>Hubraum:</b>	1.308 ccm
<b>Antriebsart:</b>	Otto	<b>Antriebskonzept:</b>	Heckantrieb
<b>Getriebeart:</b>	manuell	<b>Laufleistung abgelesen:</b>	34998 Kilometer
<b>Laufleistung geschätzt:</b>	34998 Kilometer		

### Farbe außen

<b>Farbe außen:</b>	orange	<b>Lackart:</b>	Uni
---------------------	--------	-----------------	-----

### Maße und Gewichte

<b>Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:</b>	3620 mm / 1520 mm / 1900 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2000,0 kg
<b>Leergewicht:</b>	1080,0 kg

### Serien- und Sonderausstattung

Hydraulische Kipprutsche; Anhängerkupplung; Schaltgetriebe; gelbes Rundumlicht;

### Unterlagen

<b>Zulassungsbescheinigung Teil I:</b>	lag in Kopie vor
--	------------------

## Bereifung

### montierte Bereifung

**Bereifung zulässig:** Ja

**Bereifung verkehrssicher:** Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	155/ R 13,0 90/88 P	Hankook	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Vorderachse rechts	155/ R 13,0 90/88 P	Hankook	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Hinterachse links	155/ R 13,0 90/88 P	Hankook	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Hinterachse rechts	155/ R 13,0 90/88 P	Hankook	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm

## Feststellungen

**Sichtverhältnisse:** allgemein ausreichend

**Verkehrssicherheit:** Nein

**Fahrbereitschaft:**

rollfähig

**Inspektion:**

Dokumentation fehlt

**Checks**

**Sonstige**

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Radioanlage	ohne Beanstandung		

## Details zur Beschädigung

---

### **Innenraum / Kofferraum**

---

Innenraum, Sitz vorne links, gerissen / eingerissen, erneuern

Innenraum, Bodenbelag, gerissen / eingerissen, erneuern

### **Unfallschäden / Vorschäden**

---

Fahrzeugfront, Fahrzeug vorn, linke Ecke , beschädigt, instandsetzen + lackieren

### **Anbauteile**

---

Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, gebrochen, erneuern

### **Allgemeinzustand**

---

Fahrzeugfront, Hauptscheinwerfer rechts, defekt, erneuern

### **Lenker / Lenkungslager / Vorbau**

---

Vorderachse, Lenkgetriebe, defekt, erneuern

## Gutachterliche Stellungnahme

---

### **Aufgabenstellung**

Gemäß Auftrag vom 13.05.2025 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

### **Allgemeinzustand**

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

### **Fahrzeugidentifizierung**

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer W09UZL220D1P08816 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

### **Besichtigungsbedingungen**

Zur Untersuchung des Fahrzeugs stand kein Hubmittel zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend.

### **Fahrprobe / Probelauf**

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

### **Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen**

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

## **Schlusswort**

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

**Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten**

Aachen, den 18.11.2025

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 20 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.