

DEKRA Automobil GmbH
Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund

Deutsche Bundesbank Filiale Dortmund
Marsbruchstr. 200
44287 Dortmund

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Dortmund
Martener Hellweg 50
44379 Dortmund
Telefon 0231 / 9954-0
Fax 0231 / 9954-249
E-Mail dortmund.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thomas Gille
Tel. direkt 0231 9954-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

E ZB360

FIN

WWZZZAUZLP531036

Eigen-Nr.	BBK-10123403-4
Auftraggeber	Deutsche Bundesbank Filiale Dortmund, Marsbruchstr. 200, 44287 Dortmund
Ihr Auftrag vom	08.07.2025, telefonisch durch Herrn Küper
Besichtigung	28.07.2025 um 10:15 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Dortmund, Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 28.07.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	15.088,24 EUR	17.955,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	17.352,94 EUR	20.650,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.07.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herrn Küper. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 28.07.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 28.07.2025 um 10:15 Uhr durch Herrn Thomas Gille bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Dortmund, Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 122 µm bis 134 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	DEUTSCHE BUNDESBANK, Marsbruchstraße 200, 44287 Dortmund
Kennzeichen	E ZB360
Tag der Erstzulassung	27.02.2020
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	01.03.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	03 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbezeichnung	Golf VII Variant (BV5)(01.2017->2020) / Golf VII 1.5 TSI Comfortline OPF (EURO 6d-TEMP)
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0603 / CDP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZAUZLP531036
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Atlantic Blue Metallic (C5B)
Lackierung	Metallic / H7, LC5B
Polster / Farbe	Alcantara / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 1498 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	22.599

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A / O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A / O	7 mm
2 links	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A / O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A / O	7 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattung Comfortline, Auto-Hold-Funktion, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel konvex, rechts, Außenspiegel lackiert, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts, Batterie 44 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Bremsbelagverschleissanzeige, Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm), Chrom-Paket (1), Chromleiste Stoßfänger vorn, Dachreling, Doppeltonhorn, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Einparkhilfe vorn und hinten, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Differentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung, Fensterheber elektrisch, Funkschlüssel (2) klappbar, Fußmatten Textil, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckleuchten LED, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Dark Metal, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Kältemittel R 134 A, Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten, LM-Felgen 6,5x16 (Hita), Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn und hinten, Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste VW Connect, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, Multifunktionsanzeige Plus, Nebelschlussleuchte, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Reifen 205/55 R16 ..H, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger lackiert, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth), Business-Paket, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist), Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor mit Auspark-Assistent, Feuerlöscher, Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend, Insassen-Schutzsystem proaktiv, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Licht- und Sicht-Paket 1, Metallic-Lackierung, Mobile Online Dienste Car-Net, Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT KAT (DADA), Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem), Raucher-Paket, Reserverad in Fahrbereifung (Stahl), Seitenairbag hinten, Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Massagefunktion)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 17.03.2025.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Dämmmatte Motorhaube, deformiert, erneuern; Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 5); Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11, 12, 13); Heckklappe Lackierung oberhalb, zerkratzt, lackieren (Bild 8, 9, 10); Motorhaube Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 15); Dach Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 16). Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Windschutzscheibe, Steinschlag, ; Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 14); Stoßfänger vorne, viele Steinschläge, Gebrauchsspur (Bild 6, 7).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Thomas Gille

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.




Bild 1 : Diagonale vorn




Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 6 : Stoßfänger vorne, viele Steinschläge, Gebrauchsspur



Bild 7 : Stoßfänger vorne, viele Steinschläge, Gebrauchsspur




Bild 8 : Heckklappe Lackierung oberhalb, zerkratzt, lackieren



Bild 9 : Heckklappe Lackierung oberhalb, zerkratzt, lackieren




Bild 10 : Heckklappe Lackierung oberhalb, zerkratzt, lackieren



Bild 11 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 12 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 14 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, polieren




Bild 16 : Dach Lackierung, zerkratzt, polieren




Bild 17 : Dämmmatte Motorhaube deformiert




Bild 18 : Windschutzscheibe Steinschlag