

Typ / Verkaufsbezeichnung	AUV / Golf Variant 1.5 TSI ACT OPF DSG Comfortline
Aufbauart	Kombilimousine
HSN / TSN	0603 / CDP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZAUZLP530094
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Atlantic Blue
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Alcantara / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor
Leistung / Hubraum	110 kW / 1498 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	58.335
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons AO	A / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons AO	A / O	5 mm
2 links	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons AO	A / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons AO	A / O	6 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons AO	A / O	8 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Abbiegelicht, Ablagen, Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrerairbag-Deaktivierung inkl. Knieairbag a. d. Fahrerseite, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Aktives Zylindermanagement ACT, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Chromeinfassung am Lichtdrehschalter, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen "New Brushed Dark Metal", Dekoreinlagen "Polar Night Black", Doppelton-Signalhorn, Drehzahlmesser, Einparkhilfe, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Klimaanlage, Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Kühlergrill schwarz mit Chromleiste, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad für DSG, mit Schaltwippen, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Leseleuchten, vorn (2) und hinten (2), Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox und 2 Luftausströmern hinten, Multifunktionsanzeige "Plus", Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Radio "Composition Colour", Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetall (4) "Hita" 6,5Jx16, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten in LED-Technik, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Scheinwerfer Halogen-Doppelscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitzbezüge in Stoff, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Vordersitze höhen-einstellbar, Start-Stopp-System, Staub- und Pollenfilter, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, vorn mit Chromleiste, Textilfußmatten vorn und hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Warnsummer und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Frontscheibe in Wärmeschutzglas, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Sonderausstattung

Airbag: Seitenairbags und Gurtstraffer für die äußeren Rücksitze, Automatische Distanzregelung ACC "stop & go" bis 210 km/h inkl. "Front Assist" m.Fußgängererkennung, Blind Spot-Sensor mit Ausparkassistent, Diebstahlwarnanlage, Fahrzeugschriftzüge - Entfall, Feuerlöscher, Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergenfilter, Lackierung: Metallic, Navigationsfunktion "Discover Media" für "Composition Media", Paket: Business, Paket: Licht und Sicht, Proaktives Insassenschutzsystem, Raucherausführung, Räder: 4 Ganzjahresreifen 205/55 R 16, Räder: Reserverad in Fahrbereifung Stahl, Sitze: ergoActive Sitz mit 14-Wege-Einstellung auf Fahrerseite iVm. Business Paket

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 15.07.2025 bei Kilometerstand 54.700.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair; Tür vorne links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau; Tür hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau; Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Michael Stampnik

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Service Restlauf



Bild 6 : Bordmappe




Bild 7 : Stoßfänger hinten seitlich links zerkratzt




Bild 8 : Tür vorne unten links mehrfach eingedrückt




Bild 9 : Tür vorne unten links mehrfach eingedrückt




Bild 10 : Tür hinten rechts eingedellt und zerkratzt




Bild 11 : Tür hinten rechts eingedellt und zerkratzt




Bild 12 : Tür hinten rechts eingedellt und zerkratzt