

Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte  
Madridner Ring 20  
52078 Aachen  
Deutschland



# Wertgutachten

## Vorgang

1765697



## Fahrzeug:

AC-EB1040 / WDB9560331V240534

## Wertgutachten

### Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1765697  
Auftrag vom: 15.08.2025 / 15:33 Uhr  
Auftrag per: E-Mail  
Beauftragt durch: [REDACTED]  
Bewertungsdatum: 19.08.2025

### Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45151790

## Wertzusammenfassung

[REDACTED]

## Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 19.08.2025 / 09:00 Uhr  
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung  
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetriebe  
Madridring 20  
52078 Aachen  
Erfolgt durch: Unterzeichner

## Beteiligte

Auftraggeber:	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madridring 20 52078 Aachen	Fahrzeughalter:	Aachener Stadtbetriebe Madridring 20 52078 Aachen
---------------	--	-----------------	---

## Fahrzeugdaten

<b>Amtliches Kennzeichen:</b>	AC-EB1040	<b>FIN:</b>	WDB9560331V240534
<b>Fahrzeugart:</b>	LKW (LKW)	<b>Aufbau:</b>	Abfallsammelfahrzeug
<b>Hersteller:</b>	Mercedes - Benz	<b>Modell:</b>	Econic
<b>Erstzulassung:</b>	29.10.2015	<b>Letztzulassung:</b>	29.10.2015
<b>Anzahl Vorbesitzer:</b>	0	<b>Anzahl Türen:</b>	2
<b>Sitz-/Steh-/Liegeplätze:</b>	4 / - / -	<b>Emissionsgruppe:</b>	Euro 6
<b>Feinstaubplakette:</b>	Grün	<b>Leistung:</b>	260,0 KW
<b>Hubraum:</b>	7.698 ccm	<b>Antriebsart:</b>	Diesel OBD
<b>Antriebskonzept:</b>	Heckantrieb	<b>Getriebeart:</b>	Automatik
<b>Laufleistung abgelesen:</b>	209187 km	<b>Laufleistung geschätzt:</b>	209187 km

### Farbe außen

<b>Farbe außen:</b>	orange	<b>Lackart:</b>	Uni
---------------------	--------	-----------------	-----

### Maße und Gewichte

<b>Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:</b>	10150 mm / 2550 mm / 3620 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	26000,0 kg
<b>Leergewicht:</b>	14960,0 kg

## Serienausstattung

26,0-TONNER, ABGAS MIT NOX-KONTROLLE, ABGASANLAGE, ENDROHR NACH OBEN, AUSLASS VARIABEL, ACHSLAST-MESSEINRICHTUNG, ACHSÜBERSETZUNG I = 6,824, ACTIVE BRAKE ASSIST, ADBLUE-TANK 25 L, ANFAHRHILFE, GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNG 30 KM/H, ANTRIEBSART MD DIESEL, ATS-GEWÄHRLEISTUNG NACH AGB, 3 JAHRE/250.000 KM, AUFBAUSCHNITTSTELLE, HINTER FAHRERHAUS, AUTOMATIKGETRIEBE 6/3,49-0,65, ALLISON 3200 P, BATTERIEN 2 X 12 V/220 AH, WARTUNGSARM, BATTERIETRÄGER, BATTERIEN NEBENEINANDER, BAUREIHE ECONIC, BEIFAHRERSITZE, STATISCH, KOPFSTÜTZEN, CD-RADIO, BLUETOOTH, KOMFORT, DACHLUKE/LÜFTUNGSKLAPPE DACH, ECONIC MODELLGENERATION 1, ELEKTRIK, MÜLLAUTOMATIK, ELEKTRONISCHE DRUCKLUFTVERSORGUNGSEINHEIT, HOCH, ELEKTRONISCHES BREMSSYSTEM MIT ABS UND ASR, ERSTPARAMETRIERUNG PSM, EXTERN, F0N FALTTÜR, BEIFAHRERSEITE, FAHRERHAUS DIRECTVISION, HOCH, FAHRER-SCHWINGSITZ, KOMFORT, FAUN ROTOPRESS AUFBAU, FENSTERHEBER, ELEKTRISCH, FAHRERSEITE, FRONTSCHEIBE GETÖNT, MIT BANDFILTER, FRONTSPIEGEL, HEIZBAR, FRONTUNTERFAHR SCHUTZ (ECE), STAHL, GENERATOR 28 V/100 A, GERÄUSCHKAPSULUNG, SONDERPAKET, GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER 90 KM/H / 56 MPH, ECE, GEWÄHRLEISTUNG BEHÖRDEN-/KOMMUNALGESCHÄFTE, 2 JAHRE, GEWICHTSVARIANTE 27,0 T (8,0/11,5/7,5), HALTER, FÜR UNTERLEGKEIL, HALTESTELLENBREMSE, HEIZUNG, ELEKTRONISCHE DRUCKLUFTVERSORGUNGSEINHEIT, HIGH PERFORMANCE ENGINE BRAKE, HINTERACHSE, TELLERRAD 300, PLANETEN, 13,4 T, INSTRUMENT/SCHILDERR/DRUCKSCHRIFTEN DEUTSCH, KLIMAANLAGE, KOMBIINSTRUMENT, 10,4 CM, KONDENSWASSERÜBERWACHUNG, FÜR DRUCKLUFTSYSTEM, KOTFLÜGEL, FÜR FAHGESTELLÜBERFÜHRUNG, KÜHLUNG ZUSÄTZLICH, VERSTÄRKT, SEITLICH AM RAHMEN, KUPPLUNG ELASTISCH, FÜR MOTORABTRIEB (LOSE), LENKUNG, 1-KREIS, LUFTFEDERUNG, HINTERACHSE, NIEDRIGRAHMEN, LUFTPRESSER, ZWEISTUFIG, VERBRAUCHSOPTIMIERT, MERCEDES-BENZ CHASSIS-SCHUTZVERSIEGELUNG, MOTOR OM936, R6, 7,7 L, 260 KW (354 PS), 1400 NM, MOTORABTRIEB HINTEN, B, FLANSCH 100 MM, 600 NM, MOTORAUSFÜHRUNG EURO VI, NACHLAUFACHSE, 7,5 T, GELENKT, ENTLASTBAR, NOTHALTSCHALTER FÜR ABH, IN BRÜSTUNG, POLLENFILTER, PRITSCHENFAHRGESTELL, PSM, AUFBAU ISO 11992, PSM, AUFBAU-CAN, ISO 11898 STATT 11992, RADFORMEL 6X2/4 ENA, RADMUTTERNABDECKUNG, RADSTAND 3900 MM, RAHMENÜBERHANG 1000 MM, REIFEN SCHLAUCHLOS, 315/80 R 22,5 HA, REIFEN SCHLAUCHLOS, 315/80 R 22,5 VA/VLA/NLA, RESERVERAD/RESERVEFELGE, RESERVERADHALTER, PROVISORISCH, RÜCKLEUCHTEN, FÜR HECKLADER, RÜCKLEUCHTENKABELSATZ, VERLÄNGERT, RUNDUM KENNLEUCHTEN ORANGE, SCHEIBENBREMSE, AN VA UND HA, SCHLUSSQUERTRÄGER, GESCHRAUBT, SICHERUNGSAUTOMATEN, SONNENROLLO, 1-TEILIG, ELEKTRISCH, FRONTSCHEIBE, SPANNUNGSWANDLER 24 V/12 V, 10 A, SPRITZSCHUTZ (EG), VORNE, SPRITZSCHUTZ, IM KOTFLÜGEL, SPURHALTE-ASSISTENT, STABILITÄTSREGEL-ASSISTENT, STEILSCHULTERFELGEN 9.00 X 22.5, TACHOGRAF, 1 TAG + 2 FAHRER, MODULAR, TANK 330 L, LINKS, 735 X 565 X 950 MM, ALU, TANKS, ABSCHLIESSBAR, TEMPOMAT, UNTERLEGKEILE, V1F ECONIC, VMAX 30 KM/H, SCHALTBAR, RÜCKFAHRSPERRE, ENTSORGER, VORDERACHSE 8,0 T, VORDERACHSE LUFTGEFEDERT, VORRÜSTUNG 12-V-BÜNDLFUNK, VORRÜSTUNG FÜR ABH, ELEKTR.UND MECH., IN BRÜSTUNG, VORRÜSTUNG FÜR MAUTERFASSUNG, VORRÜSTUNG LED-BLINKLEUCHTEN HINTEN, ÜBERWACHT, VORRÜSTUNG MARKIERUNGSLEUCHTEN, SEITLICH, VORRÜSTUNG RUNDUM-KENNLEUCHTEN, WARNDREIECK, WEGFAHRSPERRE, MIT TRANSPOUNDER, WEGFALL HECKUNTERFAHR SCHUTZ (ECE), ZÖLLER TONNENHEBEANLAGE, ZUSATZSTABILISATOR, HINTER-/NACHLAUFACHSE, ZUSATZSTECKDOSE 24 V/15 A, BRÜSTUNG

## Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:

lag in Kopie vor

## Bereifung

### montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	315/80 R 22,5 156 G	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	315/80 R 22,5 156 G	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Hinterachse links außen	315/80 R 22,5 156 G	Berliner	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Hinterachse links innen	315/80 R 22,5 156 G	Berliner	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts innen	315/80 R 22,5 156 G	Berliner	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts außen	315/80 R 22,5 156 G	Berliner	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Achse 3 links	315/80 R 22,5 156 G	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm
Achse 3 rechts	315/80 R 22,5 156 G	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm

## Feststellungen

Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Fahrbereitschaft:	fahrfähig
Verkehrssicherheit:	Nein	Inspektion:	Dokumentation fehlt

### Checks

### Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Tür vorne rechts	geringe Beanstandung	defekt	
Radioanlage	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		

## Details zur Beschädigung

---

### Allgemeinzustand

---

Wartung / Prüfung, Wartung, komplett, fällig, durchführen  
Aufbau, Aufbau komplett, Blechverkleidung , beschädigt, erneuern  
Systeme, Batterie, tiefentladen, defekt, erneuern  
Aufbau, Aufbau komplett, Trommel Rotopress hat 2mm Untermaß, beschädigt, erneuern

---

### Felgen / Bereifung

---

Hinterachse, Reifen 2. Achse rechts außen, links außen , beschädigt, erneuern

---

### Mechanik / Motorraum

---

Motor, Motorölverlust, ölfeucht, instand setzen

---

### Anbauteile

---

Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, rechts, beschädigt, erneuern  
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, links, beschädigt, erneuern  
Fahrzeugfront, Blinkleuchte vorne links, vorne rechts , undicht, erneuern  
rechte Seite, Tür vorne rechts, Funktioniert nicht, defekt, instand setzen

---

### Innenraum / Kofferraum

---

Innenraum, Türverkleidung vorne links, Tür lässt sich nicht von außen öffnen, beschädigt, instand setzen  
Innenraum, Sitz vorne links, gerissen / eingerissen, erneuern

---

# Gutachterliche Stellungnahme

## Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 15.08.2025 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

## Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und laufleistungsentsprechend.

## Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WDB9560331V240534 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

## Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

## Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.


Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

## Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

## Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 23.08.2025

Das Dokument umfasst 7 Seiten und 32 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.