

Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Kfz.-Sachverständiger für
Schaden- und Wertgutachten



Wertgutachten

Vorgang

1894697



Fahrzeug:

AC-255 / 711094

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1894697
Auftrag vom: 27.03.2026 / 14:04 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: [REDACTED]
Bewertungsdatum: 31.03.2026

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45158099

Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne Mwst: 294,12 €
Händlereinkaufswert inkl. Mwst: 350,00 €

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 31.03.2026 / 14:08 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:	Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen	Fahrzeughalter:	Aachener Stadtbetrieb Madrider Ring 20 52078 Aachen
----------------------	---	------------------------	---

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-255	FIN:	711094
HSN/TSN:	0888 / 000	Fahrzeugart:	Anhänger (Anhänger)
Aufbau:	offener Kasten	Hersteller:	Flottmann
Modell:	Flottair 629	Erstzulassung:	11.01.1989
Letztzulassung:	20.02.2001	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	02.2026
Laufleistung geschätzt:	20000 Kilometer		

Farbe außen

Farbe außen:	orange	Lackart:	Uni
---------------------	--------	-----------------	-----

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	3150 mm / 1780 mm / 2000 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	900,0 kg
Leergewicht:	450,0 kg

Serienausstattung

12 Volt Spannungsversorgung Warnleuchten, Aufklappbare Warntafel mit Warnleuchten., Zugdeichsel höhenverstellbar

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	165/70 R 13,0 79 T	Sava	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	165/70 R 13,0 79 T	Sava	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Fahrbereitschaft:	betriebsbereit
Verkehrssicherheit:	Ja		

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Warnleuchte	ohne Beanstandung		

Details zur Beschädigung

Karosserie

Fahrzeug, Fahrzeug aussen, korrodiert, instandsetzen + lackieren

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 27.03.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und laufeleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer 711094 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Die Durchführung eines Probelaufes der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges (Anhänger) war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.


Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 02.04.2026

Das Dokument umfasst 4 Seiten und 13 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.