

Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Wertgutachten

Vorgang

1767926



Fahrzeug:

AC-EB1227 / WK3442236L4230068

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1767926
Auftrag vom: 20.08.2025 / 12:50 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: [REDACTED]
Bewertungsdatum: 20.08.2025

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45151841

Wertzusammenfassung

[REDACTED]

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 20.08.2025 / 12:50 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen	Fahrzeughalter:	Aachener Stadtbetrieb Madrider Ring 20 52078 Aachen
----------------------	---	------------------------	---

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB1227	FIN:	WK3442236L4230068
HSN/TSN:	0436 / AAP	Fahrzeugart:	sonstiges Fahrzeug (sonstige KFZ)
Aufbau:	Saugkehrmaschine	Hersteller:	Kärcher
Modell:	MC130 Plus	Erstzulassung:	22.05.2020
Letztzulassung:	22.05.2020	Anzahl Vorbesitzer:	0
Anzahl Türen:	2	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	2 / - / -
Leistung:	48,0 KW	Hubraum:	2.434 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Allradantrieb
Getriebeart:	Automatik	Laufleistung geschätzt:	10000 km

Farbe außen

Farbe außen:	orange	Lackart:	Uni
---------------------	--------	-----------------	-----

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	2750 mm / 1150 mm / 1975 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3500,0 kg
Leergewicht:	1750,0 kg

Serienausstattung

360°-Verglasung der Kabine mit Sicht auch nachhinten, 4 Arbeitsscheinwerfer Front, Absaugung, Armlehne mit ergonomisch integriertem Bedienterminal zur intuitiven Bedienung., Fahrtrieb rückwärts, Fahrtrieb vorwärts, Ganzjahreseinsatz, Grobschmutzklappe, Heizung, Hydr. Hochentleerung, Kehrgutbehälter: 1300 l, Klimaanlage, Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb, Multifunktionsdisplay in Lenknabe integriert, Rundumwarnleuchte, Türen links / rechts, Vier doppelwirkende Hydraulikanschlüsse vorne und 2 hinten für Anbaugeräte, Wassertank: 150 l, Zusätzlicher Hydraulikkreis mit 23 l/min für Betrieb eines Hochdruckreinigers.

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	26/12 12,0	BKT	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	3,0 mm
Vorderachse rechts	26/12 12,0	BKT	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	3,0 mm
Hinterachse links	26/12 12,0	BKT	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	3,0 mm
Hinterachse rechts	26/12 12,0	BKT	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	3,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Fahrbereitschaft:	rollfähig
Verkehrssicherheit:	Nein	Inspektion:	Dokumentation fehlt

Details zur Beschädigung

Mechanik / Motorraum

Motor, Motor, Motorschaden komplett, beschädigt, erneuern

Anbauteile

linke Seite, Außenspiegel links, fehlt

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 20.08.2025 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Das Fahrzeug hatte zum Zeitpunkt der Besichtigung einen Zustand, der aus der Sicht des Sachverständigen als "verbraucht" bezeichnet werden muss.

Das Fahrzeug ist teilzerlegt und kann nur noch als Teileträger verwendet werden.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WK3442236L4230068 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand keine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt

Die Durchführung eines Probelaufes der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.


Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 18.09.2025

Das Dokument umfasst 4 Seiten und 14 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.