

Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
Deutschland

Michael Eckstein
Zertifizierter Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und -
bewertungen (Zertifikatsnummer
011212 der IfS GmbH für
Sachverständige)
☎ 061314654301
☎ 01712216874
✉ eckstein@de.tuv.com

Wertgutachten

Vorgang

1977842



Fahrzeug:

MZ-TV541 / WV1ZZZ7HZHH032780

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1977842
Auftrag vom: 19.08.2026 / 10:00 Uhr
Auftrag per: Telefon
Beauftragt durch: Herr Gadomsky
Bewertungsdatum: 19.08.2026

Ordnungsmerkmale

Bestellangaben: 400065346

Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne Mwst:

Händlereinkaufswert inkl. Mwst:



Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 25.08.2026 / 11:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
Erfolgt durch: Unterzeichner
Anwesende Personen: Herr Gadomsky

Beteiligte

Auftraggeber:	Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz	Fahrzeughalter:	Südwestrundfunk Funkhaus Mainz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz
----------------------	--	------------------------	--

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	MZ-TV541	FIN:	WV1ZZZ7HZHH032780
HSN/TSN:	0603 / BTY	Fahrzeugart:	Transporter (Transporter)
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T6 2.0 TDI 4Motion Kombi	Erstzulassung:	13.09.2016
Letztzulassung:	13.09.2016	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	08.2028
Anzahl Vorbesitzer:	0	Anzahl Türen:	5
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	2 / - / -	Leistung:	110,0 KW
Hubraum:	1.968 ccm	Antriebsart:	Diesel
Antriebskonzept:	Allradantrieb	Getriebeart:	manuell
Laufleistung abgelesen:	127488 Kilometer	Laufleistung geschätzt:	127488 Kilometer

Farbe außen

Farbe außen:	Candy-Weiß	Lackart:	Uni (2 Schicht)
---------------------	------------	-----------------	-----------------

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	Titanschwarz/Titanschwarz-Moonrock Grey/Schwarz
----------------------------	---

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	4904 mm / 1904 mm / 1990 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3000,0 kg
Leergewicht:	1949,0 kg
Nutzlast:	1051,0 kg

Serienausstattung

Abdeckung Schiebetürleiste, Airbag Beifahrer abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel konvex, rechts, Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Bremsassistent (HBA), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts, Frontscheibe Verbundglas getönt, Getriebe 6-Gang, Handschuhfach abschließbar, Innenraumfilter: Pollenfilter, Innenspiegel abblendbar, Karosserie/Aufbau: Kombi Standard, Karosserievariante: Normaldach, Kindersicherung an den Schiebetüren, Kraftstofftank: 70 Ltr., Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, Nichtraucher-Paket, Radstand 3000 mm, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage Motor, Tagfahrlicht, Türablagekasten vorn, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holzfaser, Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

2. Batterie, Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Audio-Navigationssystem Discover Media (Touchscreen-Farbdisplay), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi, Differentialsperre hinten, Elektrik-Paket 1, Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) mit Anschlussklemme, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fensterheber elektrisch, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Heckflügeltüren mit Verglasung, Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage, Innenverriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten, Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) 2. Verdampfer + Zusatzheizung (Lade-/Fahrgastraum), Lautsprecher (4), LKW-Zulassung, Mobile Online Dienste Car-Net, Mobiltelefon Schnittstelle und WLAN-Hotspot, Multifunktionsanzeige Plus, Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Radioempfang digital (DAB+), Reserverad in Fahrbereifung, Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn, Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz, Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, elektr. verstellbar, Standheizung mit Zeitschaltuhr und Zuheizung, WLAN-Hotspot, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung, Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:

lag in Kopie vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/65 R 16,0 C	Continental	Sommerreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,0 mm
Vorderachse rechts	215/65 R 16,0 C	Continental	Sommerreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,0 mm
Hinterachse links	215/65 R 16,0 C	Continental	Sommerreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,0 mm
Hinterachse rechts	215/65 R 16,0 C	Continental	Sommerreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,0 mm

Allg. Angaben zur Bereifung:

sämtliche Reifen überaltert

Ersatzrad

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	215/65 R 16,0 - C	Continental	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	7,0 mm

Feststellungen

Letzte Inspektion am: 12.06.2024

Letzte Inspektion bei km-Stand: 120700 km

Nächste Inspektion am: 12.06.2026 / -75 Tag(e)

Nächste Inspektion bei km: 160000

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

An dem Fahrzeug konnten keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

nicht reparierte Vorschäden:

Siehe Zusatztext (Sonstiges)

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 19.08.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WV1ZZZ7HZHH032780 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Sonstiges

An dem Fahrzeug wurden folgende Mängel und Beschädigungen festgestellt:

- Windschutzscheibe Steinschlagschäden im Sichtbereich
- Motorhaube örtliche Steinschlagschäden
- Stoßfängerverkleidung vorne links verschürft
- Kotflügel vorne links eingedrückt
- Außenspiegel links verschürft
- Hecktür rechts unten eingedrückt
- Stoßfänger hinten gestaucht und beschädigt
- Schweller rechts im hinteren Bereich eingedrückt
- Schiebetür rechts örtlich eingedellt
- Außenspiegel rechts verschürft
- Hecktürinnenverkleidungen links und rechts beschädigt
- Laderaumverkleidung rechts beschädigt
- Fahrerhaustrennwand zerschnitten
- Brennkammer der Standheizung erneuern (Altersgrenze erreicht)
- Zahnriemenerneuerung erforderlich
- Inspektion fällig
- Reifen überaltert
- Batterie defekt

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Michael Eckstein

Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zertifikatsnummer 011212 der IfS GmbH für Sachverständige)

Mainz-Gonsenheim, den 26.08.2026

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 22 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.