

DEKRA Automobil GmbH  
 Anton-Ditt-Bogen 1a, 80939 München

 Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung in  
 Bayern  
 Ludwigstr. 13  
 80539 München

 DEKRA Automobil GmbH  
 Niederlassung München  
 Anton-Ditt-Bogen 1a  
 80939 München  
 Telefon 089 / 31690-0  
 Fax 089 / 31690-222  
 E-Mail  
 muenchen-nord.automobil@dekra.com

 Ansprechpartner:  
 Jens Körner  
 Tel. direkt 089 31690-203

## Bewertungsgutachten

**Kennzeichen**
**M KM4061E**
**FIN**
**W1K2130161A955409**

Bestellnummer	BBK-10193215-9
Auftragsnummer	BBK-10193215-9
Auftraggeber	Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung in Bayern, Ludwigstr. 13, 80539 München
Ihr Auftrag vom	14.01.2026, mündlich durch Herrn Schmidt
Besichtigung	14.01.2026 um 14:15 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung München, Anton-Ditt-Bogen 1a, 80939 München

**Zusammenfassung und Ergebnis**

Die auf den 14.01.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	23.235,29 EUR	27.650,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	26.974,79 EUR	32.100,00 EUR

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 14.01.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, durch Herrn Schmidt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 14.01.2026.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 14.01.2026 um 14:15 Uhr durch Herrn Jens Körner bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung München, Anton-Ditt-Bogen 1a, 80939 München, im Beisein von Herr Schmidt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Kaufrechnung: Mercedes-Benz vom 29.04.2021
- Produktkonfigurator: Mercedes-Benz
- Reparaturrechnung: Mercedes-Benz vom 26.11.2025

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Laut vorliegenden Informationen wurde am 24.11.2025 ein Schaden in Höhe von 2.120 EUR am Fahrzeug instandgesetzt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 140 µm festgestellt.

Gemäß vorliegender Reparaturrechnung wurde ein Schaden an der Hinterachse rechts instandgesetzt, Stoßdämpfer, Felge hinten rechts erneuert. Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeug steht auf Winterräder / Sommerräder im Fahrzeug.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung in Bayern, Ludwigstr. 13, 80539 München
Kennzeichen	M KM4061E
Tag der Erstzulassung	30.03.2021
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	30.03.2021

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	03 / 2026
---------------	-----------

### Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	212 / E 300 de 9G-TRONIC Avantgarde
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2222 / AIO
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2130161A955409
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	cavansitblau
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Ledernachbildung ARTICO / Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.D/E ext.aufl.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb
Leistung / Hubraum	143 kW / 1950 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	70.701

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 18 100 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 *	FP S /O	6 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 *	FP S /O	6 mm
2 links	275 / 40 R 18 103 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 *	FP S /O	5 mm
rechts	275 / 40 R 18 103 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 *	FP S /S	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

### Serienausstattung

ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, ATTENTION ASSIST, AdBlue Behälter mit 23,5 l Fassungsvermögen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags links/rechts, Akustischer Umfeldschutz, Ambientebeleuchtung mit 64 Farben und 3 Farbzonen, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Basisdienste, Bordcomputer, Brems-Assistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem,

Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und Einklemmschutz, 4fach, Fußmatten Velours, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Innenhimmel in Stoff nevgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klima: Vorklimatisierung, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kopfstützen (5), LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 4m, spiralisiert, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 7,4 kW, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder Nappa im 3-Speichen-Design, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole Klavierlackoptik schwarz, Mittelkonsole mit Spontanablage, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation: Festplatten-Navigation, PRE-SAFE-System, Paket: AVANTGARDE Exterieur (für Plug-in-Hybrid), Paket: Ablage-Paket, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Norwich, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Sitze: i-Size Kindersitzbefestigung, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell

### Sonderausstattung

Feuerlöscher, Galvanisierte Lenkradschalt paddels, Innenhimmel Stoff schwarz, Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC, Lackierung: Metallic, Ladebuchse für Elektro- und Plug-in-Hybrid Fahrzeuge, MULTIBEAM LED, Paket: Fahrassistenz-Paket, Paket: MBUX High-End Paket, Paket: Memory, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Public-Charging, Paket: Spiegel, Paket: URBAN GUARD Fahrzeugschutz, Powerdome Motorhaube, Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design, hochglanzschwarz lackiert, Räder: Winterkomplett Räder M+S 4fach 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design, Rückfahrkamera, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Telefon-Zubehör: Multifunktions-Telefonie in Verbindung mit MBUX High-End Paket, Verglasung: Wärmedämmend dunkel getöntes Glas, Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell iVm. designo Interieur

### Weitere wertbeeinflussende Faktoren

örtliche Marktlage

### Zustandsbeschreibung

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 73 Tage.

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Einstieg hinten rechts zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 10, 11); Seitenwand hinten rechts zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12); Winterrad vorn rechts zerkratzt, Glanzgedreht; Seitenwand hinten links eingedellt, drücken (Bild 14). Winterrad hinten links zerkratzt, Glanzgedreht, erneuern. LM-Felge hinten rechts zerkratzt (Sommerrad), Glanzgedreht, erneuern. LM-Felge vorn rechts zerkratzt (Sommerrad), Glanzgedreht, erneuern. Lackvorbereitung.

---

**Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren**

Motorhaube Steinschlag, ; Windschutzscheibe leichter Steinschlag, ; Dach Steinschlag, ; Stoßfänger vorn Steinschlag, .

---

**Schlusswort**

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Jens Körner

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

**Anlagen**

Fotoanlage

Verteiler: Original an Deutsche Bundesbank Buchhaltung Scanstelle Bestellnummer  
BBK-10193215-9 Auftragsnummer BBK-10193215-9, Hamburg

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Mercedes-Benz

## Digitaler Servicebericht

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug E 300 de  
Erstzulassung 30.03.2021  
FIN W1K2130161A955409

---

**Nächster Service** 02.2027 95712 km

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

---

### Servicebericht 5

Mercedes-Benz	Mercedes-Benz AG Niederlassung	Datum	03.02.2026
	München	Rep.-Auftr.-Nr.	13-271044
	Ingolstädter Straße 28	Laufleistung	70712 km
	München		

### Durchgeführter Service

Service Service A  
Werkstattcode 5050  
Restlaufzeit 53 Tage  
Restlaufstrecke 11743 km

### Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl  
Ölqualität 229.52  
Viskosität

### Zusatzarbeiten

Service A mit Plus-Paket   
durchfuehren

### Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo

Garantie gegen Durchrostung

### Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten

### Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt

---



Mercedes-Benz

**Servicehistorie**

Mercedes-Benz	Mercedes-Benz AG Niederlassung München Ingolstädter Straße 28 München	Datum Laufleistung Service	03.02.2026 70712 km Service A
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz AG Niederlassung München Ingolstädter Straße 28 München	Datum Laufleistung Service	28.03.2025 57455 km Service B
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz AG Niederlassung München Ingolstädter Straße 28 München	Datum Laufleistung Service	09.04.2024 39217 km Service A
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz AG Niederlassung München Ingolstädter Straße 28 München	Datum Laufleistung Service	07.03.2023 20919 km Service B
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz AG Niederlassung München Ingolstädter Straße 28 München	Datum Laufleistung Service	15.03.2022 7999 km Service A

Betreuende Niederlassung:  
Anton-Ditt-Bogen 1a, 80939 München  
Tel.: 089/31690-0 Fax: 089/31690-222



- (1)FIN **W1K2130161A955409**
- (2)Kennz. **D M KM4061E**
- (3)Prüfört 80939 München  
Anton-Ditt-Bogen 1a, 05.02.2026
- (4)km-St. 70714
- (5)Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.  
Aufbau AA Limousine  
Herst. 2222 Mercedes-Benz  
Typ AIO 212  
Var. 00057 U01ITO  
Vers. CZAA050B  
EMI-Kl. 36AP\*\*  
zGM 2720 kg  
EZ 30.03.2021
- Dat.letzt.HU 03/2024  
Prüfört-Nr. 0000700542  
Kd.-Nr / Regul.-Nr. 0212606171 / 0212606171

Deutsche Bundesbank  
Hauptverwaltung in Bayern  
Ludwigstr. 13  
80539 München

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO  
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU  
Berichts-Nr. P082717008033  
vom 05.02.2026, 09:28  
HU-Prüfziff. s3KSvYkp 2015 D Stuttgart  
Seite 1 von 2

Ergebnis:  
ohne festgestellte Mängel

**D M KM4061E**  
nächste HU fällig Februar 2028

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Hinweise:

- (7)Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.  
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.  
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
- (8)Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Februar 2028.
- (9)DEKRA  
Ihr Prüflingenieur  
Dipl.-Ing. (FH) Stephan Schacht  
Stempel und Unterschrift

-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht

\*\*\*\*\*



Zugriff auf den digitalen  
Untersuchungsbericht beim  
Kraftfahrt-Bundesamt.  
DUB Such-ID: Y1M7AXW2N9SK

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

#### Messwerte

Achse	BBA						FBA	
	li. daN	re. daN	B Anf	F min daN	Ant %	Ant min %	li. daN	re. daN
1	322	342	43,0	446	65,6	50,0		
2	314	329	80,0	353	34,4	20,0	139	175

Abbremsung z = 11.5%

Systemdaten Stand: 4.28.9-6

Preisinformation (Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung inkl. AU mit	163,81 EUR
Handwerkstraße 15	Abgasmessung	
70565 Stuttgart	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,19 EUR
USt-IdNr. DE811297970	Gesamtbetrag	165,00 EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation