

Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLERVERKAUFSWERT

Der Händlerverkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf

22.400 EUR

Wert in Buchstaben

ZWEIUNDZWANZIGTAUSENDVIERHUNDERT EURO

Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Anwendung der Differenzbesteuerung nach §25a UStG

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.

FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Volkswagen
Modell	T6.1 Transporter Kasten (SH)(07.2019->2024), 2.0 TDI, 2019 - 2021
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Motorart	Diesel
Getriebe	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
Erstzulassung	10.03.2021
Laufleistung	70.732 km
DAT Europa-Code®	02 905 055 005 0004 DE003 6134
VIN	WV1ZZZ7HZMH060942
Amtl. Kennzeichen	D KA 3360
KBA-Schlüssel	0603/BXU
Aufbauart	Kastenwagen
Unfallschaden	unbekannt
Anzahl Halter	1

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Urkunde




DAT-SCHÄTZUNG / Bemerkungen

Bemerkungen Fahrzeugzustand:

1. Frontstoßfänger rechts Verschrammung in Oberflächenstruktur
2. Tür vorne rechts inst. weichdrücken 1 Delle
3. Schiebetür rechts inst. + lackieren
4. Heckstoßfänger Anfahrschaden und Verschrammungen
5. Verkleidungen Laderaum links und rechts gebrochen
6. Türrahmen verkratzt tw deformiert inst + lackieren
7. Radhäuser links und rechts Laderaum mehrfach deformiert und verschrammt inst. und lackieren
8. Trennwand Laderaum oben deformiert, ersetzen
9. Niveausensor Motoröl Falschanzeige, ersetzen; Ölstand geprüft und IO ; Anzeige fehlerhaft
10. Navigationssystem setzt stellenweise aus, prüfen, eventuell Software erneuern, Schadenerweiterung möglich
11. WSS Steinschlagschäden u.a. im Sichtbereich
12. Steinschlagschäden an MH, lackieren

BETRIFFT

Schätzung



Besichtigungsdatum 12.05.2026

FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt 2.949,98 EUR

Im Händlereinkaufswert berücksichtigt 2.208,79 EUR

Anhang:

1 Seiten

Fahrzeugbeschreibung

Zustandsbericht / Fotos



BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am 12.05.2026 durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:

Händlerverkaufswert inkl. MwSt.

22.400,00 EUR

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Bewertungsdatum 12.05.2026



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Kastenwagen
Fabrikat	Volkswagen
Typ / Untertyp	T6.1 Transporter Kasten (SH)(07.2019->2024) / lang FWD
Fahrzeug-Ident-Nummer	WV1ZZZ7HZMH060942 identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 1
Amtliches Kennzeichen	D KA 3360
KBA-Nummer	0603/BXU
Erste / Letzte Zulassung	10.03.2021 / 10.03.2021
Hubraum / Leistung	1.968 cm ³ / 110 kW (150 PS)
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6d-TEMP
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 7
Türen / Sitze	4 / 2
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.904 / 2.800 / 896 kg
Länge / Breite / Höhe	5.304 / 1.904 / 1.990 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	0
Anzahl Halter	1
nächste HU	03/2027
Letzter Kundendienst am	05.11.2024
Letzter Kundendienst bei km	61.748
Laufleistung abgelesen	70.732 km
Farbe	Reflexsilber Metallic
Bemerkung	1. Frontstoßfänger rechts Verschrammung in Oberflächenstruktur 2. Tür vorne rechts inst. weichdrücken 1 Delle 3. Schiebetür rechts inst. + lackieren 4. Heckstoßfänger Anfahrschaden und Verschrammungen 5. Verkleidungen Laderaum links und rechts gebrochen 6. Türrahmen verkratzt tw deformiert inst + lackieren 7. Radhäuser links und rechts Laderaum mehrfach deformiert und verschrammt inst. und lackieren 8. Trennwand Laderaum oben deformiert, ersetzen 9. Niveausensor Motoröl Falschanzeige, ersetzen; Ölstand geprüft und IO ; Anzeige fehlerhaft 10. Navigationssystem setzt stellenweise aus, prüfen, eventuell Software erneuern, Schadenerweiterung möglich 11. WSS Steinschlagschäden u.a. im Sichtbereich 12. Steinschlagschäden an MH, lackieren

BEREIFUNG

montierte Bereifung			Profiltiefe in mm	
Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung	links	rechts
1	Continental	215/65 R16C 109/107T VanContact 4Season 8PR M+S	6	6
2	Continental	215/65 R16C 109/107T VanContact 4Season 8PR M+S	6	6

Bereifung Achse 1: LLKWGanzjahr
Bereifung Achse 2: LLKWGanzjahr

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Beifahrer abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel konvex, links, Außenspiegel konvex, rechts, Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi, Bordwerkzeug, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektrisch, Frontscheibe Verbundglas, Funkschlüssel (2) klappbar, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach abschließbar, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kasten Standard, Karosserievariante: Normaldach, Kühlergrill mit Chromleisten, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Nebelschlussleuchte, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 3400 mm, Rußpartikelfilter, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung elektro-mechanisch, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage Motor, Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite), Wärmeschutzverglasung

SONDERAUSSTATTUNG

Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar), Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB), Ausstattungs-Paket Licht + Sicht, Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn, Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) mit Anschlussklemme, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h), Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Federung hinten verstärkt, Fußmatten Fahrerhaus: Gummi, Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum, Handschuhfach beleuchtet, Heckflügeltüren ohne Verglasung, Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus), Kraftstofftank: 80 Ltr., Lackierung: Metallic-Lackierung, Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, LKW-Zulassung, Multifunktionsanzeige Plus, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Notrufsystem, Raucher-Paket, Reifenkontroll-Anzeige, Reserverad in Fahrbereifung, Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand, Scheinwerfer LED, Schriftzug Transporter am Kotflügel, Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn, Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge, Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Verzurrschienen im Laderaum - an Seitenwand, Verzurrösen verstärkt, Zul. Gesamtgewicht 3,00 t, Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion programmierbar

PRÜFBERICHT

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
Lichtbilddokumentation				
Übersicht Vo Li und Hi Re			ohne Befund	●
Übersichtaufnahmen Innenraum			ohne Befund	●
km-Zähler			ohne Befund	●
Fahrzeug-Identifikation			ohne Befund	●
Fahrzeugschlüssel			Vollzähligkeit Schlüssel unbekannt. 2 Schlüssel (nur 1 Funkschlüssel) waren am Fahrzeug, ohne Befund	●
Karosserie aussen / Beleuchtung/Räder				
Karosserie (Körper)			Rechts und hinten erhöhte Lackschichtdicken gemessen	●
Stoßstangen	250,00	250,00	Frontstoßfänger rechts Verschrammung in Oberflächenstruktur, Heckstoßfänger Anfahrschaden und Verschrammungen, Minderung	●
Hauben	150,00	150,00	Steinschläge, Smartrepair	●
Türen	1.417,24	799,32	Schiebetür beschädigt, rechts inst. + lackieren, Tür vorn rechts eingedellt, Smartrepair, Türrahmen eingedellt und verkratzt	●
Frontscheibe	150,00	150,00	Mikrosteinschläge, Minderung	●
Innen/Kofferraum				
Innen- / Laderaum	250,00	250,00	Verkleidungen Laderaum links und rechts gebrochen	●
Koffer-/Laderaum/Aufbau	282,74	159,47	Trennwand Laderaum deformiert, ersetzen	●
Sitze	50,00	50,00	Sitze fleckig, Zusatz zur Aufbereitung	●
Laderaumboden	150,00	150,00	Radhäuser im Laderaum eingebeult, Minderung	●
Navigationssystem	100,00	100,00	Störung, Update, Funktion prüfen	●
Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung				
Motor	150,00	150,00	Fehlermeldung, Ölstandssensor Störung, instandsetzen, Schadenerweiterung möglich	●
Kundendienst			demnächst fällig	●
Hauptuntersuchung			03:2027	●

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt	EUR	2.949,98
Davon überdurchschnittlich	EUR	2.208,79
Reparaturkosten im Wert berücksichtigt (Minderwert)	EUR	2.208,79



Bild: Übersicht Vo Li und Hi Re



Bild: Übersicht Vo Li und Hi Re



Bild: Übersicht Vo Li und Hi Re



Bild: Übersicht Vo Li und Hi Re



Bild: Übersichtaufnahmen Innenraum



Bild: Übersichtaufnahmen Innenraum



Bild: Übersichtaufnahmen Innenraum



Bild: km-Zähler



Bild: Fahrzeug-Identifikation



Bild: Fahrzeug-Identifikation



Bild: Fahrzeugschlüssel



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Hauben



Bild: Hauben



Bild: Hauben



Bild: Türen



Bild: Türen



Bild: Türen



Bild: Türen



Bild: Frontscheibe



Bild: Frontscheibe



Bild: Frontscheibe



Bild: Frontscheibe



Bild: Innen- / Laderaum



Bild: Innen- / Laderaum



Bild: Innen- / Laderaum



Bild: Innen- / Laderaum



Bild: Innen- / Laderaum



Bild: Innen- / Laderaum



Bild: Innen- / Laderaum



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Sitze



Bild: Sitze



Bild: Laderaumboden



Bild: Laderaumboden



Bild: Laderaumboden



Bild: Laderaumboden



Bild: Navigationssystem



Bild: Motor



Bild: Kundendienst



Bild: Kundendienst



Bild: Hauptuntersuchung