

vom 04.05.2026

## Bewertungsgutachten

**Kennzeichen****A QC965E****FIN****W1K1770861J329681**

Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 30.04.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

|                                            | ohne MwSt. | mit 19% MwSt. |
|--------------------------------------------|------------|---------------|
| Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung) |            |               |
| Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung) |            |               |

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 30.04.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte [REDACTED] Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 30.04.2026.

## Besichtigung

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.  
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Laut vorliegenden Informationen wurde am 06 / 2022 ein Schaden in Höhe von 10.688 EUR am Fahrzeug instandgesetzt.  
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 270 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel und Tür vorne links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Winterradsatz ist vorhanden - nicht mitbewertet.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag  
Kennzeichen  
Tag der Erstzulassung

[REDACTED]  
A QC965E  
19.01.2022

## Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

01 / 2027

## Technische Daten

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Fahrzeugart                | Personenkraftwagen            |
| Hersteller                 | Mercedes-Benz                 |
| Typ / Verkaufsbezeichnung  | F2A / A 250 e 8G-DCT Style    |
| Aufbauart                  | Limousine                     |
| HSN / TSN                  | 2222 / AJP                    |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.        | W1K1770861J329681             |
| Türen                      | 5                             |
| Sitzplätze                 | 5                             |
| Farbe                      | Silber                        |
| Lackierung                 | Metallic                      |
| Polster                    | Teilleder                     |
| Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.B/E ext.auf.             |
| Motorart / Zylinderanzahl  | Hybridantrieb                 |
| Leistung / Hubraum         | 118 kW / 1332 cm <sup>3</sup> |
| Schadstoffklasse           | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I  |
| Getriebe                   | Automatik                     |
| Felgen                     | Leichtmetall                  |
| Km-Stand abgelesen         | 27.097                        |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse   | Reifenbezeichnung  | Hersteller/Typ          | Art   | Profiltiefe |
|---------|--------------------|-------------------------|-------|-------------|
| 1 links | 205 / 55 R 17 91 W | Michelin / Primacy 4 MO | S / O | 5 mm        |
| rechts  | 205 / 55 R 17 91 W | Michelin / Primacy 4 MO | S / O | 5 mm        |
| 2 links | 205 / 55 R 17 91 W | Michelin / Primacy 4 MO | S / O | 5 mm        |
| rechts  | 205 / 55 R 17 91 W | Michelin / Primacy 4 MO | S / O | 5 mm        |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

ABS - Anti-Blockier-System, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Akustischer Umfeldschutz, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer, klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Doppelcupholder vorne, Dritte Bremsleuchte, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit Schriftzug »Mercedes-Benz«, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlicht-Assistent, Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fahrzeugschlüssel mit Zierrahmen in Chrom, Fensterheber elektrisch 4fach, Fußmatten Velours, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 8G-DCT, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne höhenverstellbar, Kühlergrill mit Diamant-Pins in schwarz, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 3,7 kW, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad, Mercedes-Benz Notrufsystem, Netz im Beifahrerfußraum, Ottopartikelfilter, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Bertrix, Radio-Zubehör: Digitales Radio (DAB), Radio-Zubehör: USB Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediastem, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, Schalthebel mit zusätzlichen

Chromelementen, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenwind-Assistent, Servolenkung, Sicherheitsgurte A-Klasse, Sitze: Fondsitze klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: Komfortsitze, Spurhalte-Assistent, aktiv, Steckdose: 12 V-Anschluss, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas, grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Style

### Sonderausstattung

Feuerlöscher, Innenhimmel Stoff schwarz, Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 2 Zonen, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Metallic, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 7,4 kW, Paket: Business für 250e, Paket: MBUX Advanced Paket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Public-Charging, Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk montiert, Rückfahrkamera, Sitze: 4-Wege-Lordosestütze, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion, Trennnetz, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe

### Zustandsbeschreibung

#### Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 22.04.2026 bei Kilometerstand 27.084.

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

B-Säulenverkleidung oben links gebrochen, erneuern (Bild 9, 10); Tür vorne links eingedellt, drücken (Bild 11); Tür hinten links eingedellt mit Lackschaden, auslegen, drücken (Bild 12).

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Servicerstlauf



**Digitaler Servicebericht** Mercedes-Benz

**Fahrzeugdaten**  
Fahrzeug A 250 e  
Erstzulassung 19.01.2022  
FVN W1K1770861J329681

**Nächster Service** 04.2027 52084 km  
(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervalltafel) zur Durchführung des nächsten Service)

**Servicebericht 4**  
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz AG Niederlassung, Datum 22.04.2026  
Augsburg  
Haunstetter Straße 73 Rep.-Auftr.-Nr. 10-367630  
Augsburg Laufleistung 27084 km

**Durchgeführter Service**

|                 |           |                                                                          |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Service         | Service B | <b>Zusatzarbeiten</b>                                                    |
| Werkstattcode   | E0E0      | Service B mit Plus-Paket durchführen <input checked="" type="checkbox"/> |
| Restlaufzeit    | -5 Tage   | Zusatz zum Service B:                                                    |
| Restlaufstrecke | 19147 km  | Bremsflüssigkeit erneuern                                                |

**Qualitätszusatz**

|              |          |                                                                 |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung | Motor Öl | <b>Bis zum nächsten fälligen Service</b>                        |
| Preis        | 229,71   | Mercedes-Benz Mobilio <input checked="" type="checkbox"/>       |
| Garantie     |          | Garantie gegen Durchrostung <input checked="" type="checkbox"/> |

**Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG**  
Eingehalten ☒

**Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG**  
Durchgeführt ☒

 Antwort

Bild 6 : Wartungsnachweis

| Mercedes-Benz   |                                                                              |                                  |                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Servicehistorie |                                                                              |                                  |                                     |
| Mercedes-Benz   | Mercedes-Benz AG Niederlassung Augsburg<br>Haunstetter Straße 73<br>Augsburg | Datum<br>Laufleistung<br>Service | 22.04.2026<br>27084 km<br>Service B |
| Mercedes-Benz   | Mercedes-Benz AG Niederlassung Augsburg<br>Haunstetter Straße 73<br>Augsburg | Datum<br>Laufleistung<br>Service | 14.04.2025<br>21231 km<br>Service A |
| Mercedes-Benz   | Mercedes-Benz AG Niederlassung Augsburg<br>Haunstetter Straße 73<br>Augsburg | Datum<br>Laufleistung<br>Service | 03.04.2024<br>10981 km<br>Service B |
| Mercedes-Benz   | Mercedes-Benz AG Niederlassung Augsburg<br>Haunstetter Straße 73<br>Augsburg | Datum<br>Laufleistung<br>Service | 24.01.2023<br>4192 km<br>Service A  |

Bild 7 : Wartungsnachweis



Bild 8 : 2x Ladekabel



Bild 9 : B-Säulenverkleidung oben links gebrochen



Bild 10 : B-Säulenverkleidung oben links gebrochen



Bild 11 : Tür vorne links eingedellt



Bild 12 : Tür hinten links eingedellt mit Lackschaden, auslegen



Bild 13 : Winterrad