

[Redacted]

vom 11.05.2026

[Redacted]

[Redacted]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen	WÜ BZ624	FIN	W1K1770861J336534
Referenznummer	[Redacted]		
Auftraggeber	[Redacted]		
Ihr Auftrag vom	11.05.2026,	[Redacted]	
Besichtigung	11.05.2026	[Redacted]	

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 11.05.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

[Redacted]	
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	[Redacted]

[Redacted]

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlerverkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, [REDACTED] Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 11.05.2026.

Besichtigung

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Sommerradsatz:
Michelin Primacy 4
205/55 R17 91W
6/6/6/6mm

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag nur ein Fahrzeugschlüssel vor. Zweitschlüssel liegt laut [REDACTED] vor daher kein Abzug.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag

Kennzeichen

WÜ BZ624

Tag der Erstzulassung 19.11.2021
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom 19.11.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 11 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	A (BM 177)(03.2018->) / A 250 e (EURO 6d)
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2222 / AJP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K1770861J336534
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Silber
Lackierung	775
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	118 kW / 1332 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	17.965

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO FSL	W /O	5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO FSL	W /O	5 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO FSL	W /O	7 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO FSL	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Umfeldschutz (Außensound), Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungslinie Standard, Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmoduswähler), Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent, Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten Velours, Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter vorn (doppelt), Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW), Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Knieairbag Fahrerseite, Komfort-Fahrwerk (Agility Control), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Ladekabel mit Schukostecker, Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Licht- und Sicht-Paket, Mercedes-Benz Notrufsystem, Motor 1,3 Ltr. - 118 kW CGI Hybrid, Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System), Regen-/Lichtsensor, Reifen 205/55 R17 ..W, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX),

Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Tempomat, Touchpad (Mittelkonsole), USB-Anschluss im Fond, WSS
Kategorie: Hybrid

Sonderausstattung

Aufladesystem Wechselstrom (AC), Ausstattungs-Paket: Business, Diebstahlschutz-Paket, Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic, Feuerlöscher, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Innenhimmel schwarz, Klimaautomatik (Thermotronik), LM-Felgen 6,5x17 (5-Doppelspeichen), Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Metallic-Lackierung, Park-Paket, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Scheinwerfer LED High Performance, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz-Komfort-Paket

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 03.12.2025 bei Kilometerstand 16.497. Nächste Wartung am 03.12.2026 bei Kilometerstand 41.497.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Felge vorne links, verschrammt, smart repair.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Frontscheibe, viele Steinschläge, Gebrauchsspur; Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur (Bild 8, 9).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : 2x Ladekabel



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Sommerreifen)



Bild 7 : Felge vorne links, verschrammt, smart repair (Winterrad)



Bild 8 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur



Bild 9 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur