


Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG


HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf



HÄNDLERVERKAUFSWERT

Der Händlerverkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf



Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Brutto
Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.


Hinweise für den Auftraggeber siehe
www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.



FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Mercedes-Benz
Modell	E Limousine (BM 213)(08.2016->), E 300 de, Avantgarde, 2020 - 2023
Leistung	143 kW / 194 PS
Hubraum	1950 ccm
Motorart	Plugin Hybrid Diesel/Elektro
Getriebe	Getriebe Automatik - (9-Stufen)
Erstzulassung	07.05.2021
Laufleistung	35.533 km
DAT Europa-Code®	01 570 090 016 0002 DE00F 6147
VIN	W1K2130161A954681
Amtl. Kennzeichen	B-BK 883E
KBA-Schlüssel	1313/HSL
Aufbauart	Limousine
Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Anzahl Halter	1

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:





SCHÄTZUNG



Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT Schätzung
Auftrag vom / durch 01.06.2026 / Auftraggeber
Fahrzeughalter 

Sachverständiger
Besichtigungsdatum 01.06.2026



BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **01.06.2026** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:
Der Fahrzeugzustand wurde bei der Wertermittlung berücksichtigt.
Händlereinkaufs- und verkaufswert inkl. MwSt.



Anhang:
7 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht / Fotos

Besteuerungsart: Regelbesteuerung
Bewertungsdatum 01.06.2026



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Limousine
Fabrikat	Mercedes-Benz
Typ / Untertyp	E Limousine (BM 213)(08.2016->) / E 300 de (213.016)
Fahrzeug-Ident-Nummer	W1K2130161A954681 identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 1
Erste / Letzte Zulassung	07.05.2021 / 07.05.2021
Hubraum / Leistung	1.950 cm ³ / 143 kW (194 PS)
Motor	Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Hybrid / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6d
Türen / Sitze	4 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	2.060 / 2.720 / 660 kg
Länge / Breite / Höhe	4.935 / 1.852 / 1.475 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Vorbesitzer	0
Anzahl Halter	1
nächste HU	04/2028
Laufleistung abgelesen	35.533 km
Farbe	CAVANSITBLAU - METALLICLACK
Lackart	met. (kratzfesterer Klarlack)
Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Reparierte Vorschäden	Seitenteil rechts

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung	Profiltiefe in mm	
			links	rechts
1	Pirelli	245/45 R18 100V Winter Sottozero 3 r-f XL * MOEM +S	7	7
2	Pirelli	245/45 R18 100V Winter Sottozero 3 r-f XL * MOEM +S	7	7

SERIENAUSSTATTUNG

Ablage-Paket, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Umfeldschutz (Außensound), Anti-Blockier-System (ABS), Aufladesystem Wechselstrom (AC), Beckenairbag vorn (Pelvisbag), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungssensor), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten Velours, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Harnstofftank (AdBlue), vergrößert, Heckleuchten LED, Infotainment-System: Remote Service (Plus), Karosserie: 4-türig, KeyFree-Startsystem, Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen), Knieairbag Fahrerseite, Komfort-Fahrwerk (Agility Control), Kopf-Airbag-System vorn, Ladekabel mit Schukostecker, LM-Felgen, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole Klavierlack-Optik, Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High), Navigationssystem: Festplattenavigation, PRE-SAFE-System, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, SCR-System (AdBlue-Technologie), Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Sitze vorn elektr. verstellbar, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Touchpad (Mittelkonsole), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

SONDERAUSSTATTUNG

Avantgarde Interieur, Diebstahlschutz-Paket, Fahrassistenz-Paket, Feuerlöscher, Infotainment-Paket High-End, Innenhimmel schwarz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Media-Display, Memory-Paket, Metallic-Lackierung, Multibeam LED, Multifunktions-Telefonie, Public-Charging-Paket, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Sitzheizung vorn, Spiegel-Paket, Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)

PRÜFBERICHT

Position

Beschreibung

Fahrzeugansicht vorn

Frontansicht



Diagonalansicht vorn



Fahrzeugansichten


Heckansicht



Diagonalansicht hinten



Innenraum von vorn rechts



Innenraumansicht von rechts



Kombiinstrument / Kilometerstand



Kilometerstand zum Zeitpunkt der Besichtigung



Armaturenbrett / Mittelkonsole Ansicht Instrumententafel



Amtliches Kennzeichen

Amtliches Kennzeichen

B-BK 883 E



Fahrgestellnummer

Fahrgestellnummer

am Fahrzeug abgelesene Fahrgestellnummer



wertbeeinflussende Faktoren

Besichtigungsbedingungen

Fahrzeugbesichtigung ohne Hebebühne

Innenraum allgemein

Abnutzung entsprechend dem Alter bzw. der km-Laufleistung

Karosserie (Körper)

Seitenteil hinten rechts mit Restspuren der Instandsetzung - instandsetzen und lackieren, Einstieg vorn links verkratzt und gedellt - Smart Repair, Stoßfängerverkleidung hinten rechts eingetaucht, Fahrzeugzustand entspricht dem Alter und der km-Laufleistung, Stoßfänger vorn verkratzt - lackieren



Technik

ohne Befund

Sonderfeststellungen

Sommerräder eingelagert! Ein auch nach sach- und fachgerechter Reparatur verbleibender merkantiler Minderwert wurde im Fahrzeugwert berücksichtigt!

Prüfungen

Nachlackierungen

festgestellt im Bereich Seitenteil hinten rechts

Lackschichtdicke

geprüft - nicht o.k.

Letzte Inspektion

durchgeführt am 09.04.2026 bei 35.521 km



nächste HU

nächste Fälligkeit 04/2028



besichtigt durch

Der Sachverständige