

DEKRA Automobil GmbH  
 Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt

 Deutsche Bundesbank  
 Zentrale  
 Wilhelm-Epstein-Straße 14  
 60431 Frankfurt

 DEKRA Automobil GmbH  
 Niederlassung Frankfurt  
 Borsigallee 24B  
 60388 Frankfurt  
 Telefon 069 / 42083-0  
 Fax 069 / 42083-109  
 E-Mail  
 frankfurt-main.automobil@dekra.com

 Ansprechpartner:  
 Lubos Obranec  
 Tel. direkt 069 42083-0

## Bewertungsgutachten

**Kennzeichen**                      **F SH5040**                      **FIN**    **WBAJC31030WA79270**

Auftragsnummer	4500124215
Auftraggeber	Deutsche Bundesbank, Zentrale, Wilhelm-Epstein-Straße 14, 60431 Frankfurt
Ihr Auftrag vom	08.01.2020, per e-Mail durch Herrn Schulz
Besichtigung	15.01.2020 um 12:12 Deutsche Bundesbank, Wilhelm-Epstein-Str. 14, 60431 Frankfurt am Main

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 15.01.2020 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	<b>24.453,78 EUR</b>	<b>29.100,00 EUR</b>
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	<b>28.445,38 EUR</b>	<b>33.850,00 EUR</b>

Die Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes stellt eine Momentaufnahme dar. Hierbei wurden die zum angegebenen Zeitpunkt am Markt ermittelten tatsächlichen Werte, unter Berücksichtigung der bekannten Marktschwankungen auf den genannten Zeitpunkt der Wertermittlung, zu Grunde gelegt. Bei der Wertermittlung nicht berücksichtigt sind mögliche zukünftige Entwicklungen, insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen Diskussion zu Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen, welche Auswirkungen auf den Fahrzeugmarkt und damit auf die genannten Werte haben können.

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.01.2020 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn Schulz. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 15.01.2020.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 15.01.2020 um 12:12 Uhr durch Herrn Lubos Obranec bei Deutsche Bundesbank, Wilhelm-Epstein-Str. 14, 60431 Frankfurt am Main, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug nicht zugelassen, wodurch keine Fahrprobe durchgeführt werden konnte. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, welche nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel / 1 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 135 µm bis 145 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Windschutzscheibe: kleine Steinschläge, die die Betriebs – oder Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigen  
Ausstattungsumfang des Herstellers fehlt, Sonderausstattung nicht geprüft

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag  
Kennzeichen  
Tag der Erstzulassung

Deutsche Bundesbank, Wilhelm-Epstein-Str. 14, 60431 Frankfurt am Main  
F SH5040  
03.11.2017

## Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 11 / 2020

## Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BAYER.MOT.WERKE-BMW
Marke	BMW
Typ / Verkaufsbezeichnung	G5L / 520d Aut.
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0005 / CNT
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAJC31030WA79270
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe	Saphirschwarz Metallic - 475
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	140 kW / 1995 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO6;ZA;PI/Ci; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	34.317

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 17 97 Y	Michelin / Primacy 3 * FSL	S/O	5 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 Y	Michelin / Primacy 3 * FSL	S/O	5 mm
2 links	225 / 55 R 17 97 Y	Michelin / Primacy 3 * FSL	S/O	6 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 Y	Michelin / Primacy 3 * FSL	S/O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Der Winterradsatz auf LM-Felgen Marke Pirelli 225/55R17 97H mit Profiltiefe 6/6/5/5 mm is am Fahrzeug montiert.

## Serienausstattung

Ablagemöglichkeiten, Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar, Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Innenspiegel, automatisch abblendend, Instrumentenkombination mit farbigem 5,7"-TFT-Display, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt mit Akzentleiste Perlglanz Chrom, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Kopfstützen (5), LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierungen, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit Multifunktion, Mittelarmlehne im Fond, Navigationssystem Business, Parkbremse, elektromechanisch, Polsterung: Stoff, Radiozubehör: CD-Laufwerk, Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung, Räder: Leichtmetall V-Speiche 618, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Sitzverstellung elektrisch für Fahrer und Beifahrer, Steckdose (12 V), zusätzlich, TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung rundum, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

---

### Sonderausstattung

941 Externe Nachrüstung, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung und erweiterten Umfängen, LED-Nebelscheinwerfer, Lackierung: Metallic, Modellschriftzug-Entfall, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Polsterung: Leder Dakota, Räder: Leichtmetall V-Speiche 618 mit Notlaufeigenschaften, Sitze: Komfortsitze vorn, elektrisch verstellbar, Sitze: Sitzheizung vorne und hinten, Standheizung, Winterkompletträder 225/55R17 H Alufelge Runflat RDC

---

### Zustandsbeschreibung

---

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 03.07.2019 bei Kilometerstand 27.080.

---

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 8, 9).

---

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Lubos Obranec

---

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten





Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Sommerradsatz



Bild 6 : Diagonale hinten links



Bild 7 : Diagonale vorn rechts






Bild 8 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 9 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair