

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 01.06.2022 wurde ein Bewertungsgutachten zum Wiederbeschaffungswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte durch Herrn Bader. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 31.05.2022.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 01.06.2022 um 09:30 Uhr durch Herrn Bernd Eckhardt bei Südwestrundfunk, Bestellnummer 4500228798, Neckarstr. 230, 70190 Stuttgart, im Beisein von Herr Bader.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	Südwestrundfunk, Bestellnummer 4500228798, Neckarstr. 230, 70190 Stuttgart
Kennzeichen	S WR1181
Tag der Ersterzulassung	23.09.2011
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	23.09.2011

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	09 / 2022
---------------	-----------

### Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	7HC / Caravelle Kurz Comfortline
Aufbauart	Kleinbus
HSN / TSN	0603 / AQU

Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZ7HZCH009496
zul. Gesamtmasse	3000
Maße über alles L / B / H	4892 / 1904 / 1970 (mm)
Radstand	3000
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	candyweiss
Lackierung	Uni
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	103 kW / 1968 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO5;G;CI;M1sozE ohneM1G
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Einsatzart	Firmenfahrzeug
Km-Stand abgelesen	103.897

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 107 T	Michelin / Agilis	S/O	6 mm
rechts	215 / 65 R 16 107 T	Michelin / Agilis	S/O	6 mm
2 links	215 / 65 R 16 107 T	Michelin / Agilis	S/O	6 mm
rechts	215 / 65 R 16 107 T	Michelin / Agilis	S/O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Winterräder liegen bei.

## Serienausstattung

Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Bodenbeläge, Teppichbodenbelag im Fahrerhaus und im Fahrgastraum, Bremsleuchte, dritte, Doppelton- Signalhorn, Drehzahlmesser, ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm, Elektrikpaket I, Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Heckfenster, beheizbar, mit Wisch/Waschanlage, Heckklappe mit Fensterausschnitt, Heckklappe: Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektrisch), Innenausstattung: Sonnenschutzrollos an den Seitenfenstern, Fahrgastraum, Kindersicherung (für Türen im Laderaum), Klimaanlage "Climatic" (halbautomatisch) für Fahrerhaus und Fahrgastraumbelüftung, Kopfstützen (7), Lackierung: Uni-Lackierung, Multifunktionsanzeige "Plus", Paket: "Exterieur" II (Caravelle), Pannen-Set, Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Polster: Stoff, Räder, Reifen: Radvollblenden für 16"- Räder, Räder/Reifen: 215/65 R 16 C 106/104 T, Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum, Servolenkung, Sitzkonfiguration - 3. Sitzeinstellungen: Höheneinstellung für li. u. re. Einzelsitz im Fahrerhaus, Sitzkonfiguration - 4. Lendenwirbelstützen: LW-stütze, li. und re. man. einstellbar, Sitzkonfiguration - 5. Armlehnen: Armlehnen für beide Sitze im Fahrerhaus, Staub und Pollenfilter, Steckdosen im Fahrgastraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Wegfahrsperr elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funk und Safesicherung, Innenbetätigung, Zubehör: Verbandmaterial mit Warndreieck

## Sonderausstattung

Batterien (2. Batterie), Elektrische Schnittstelle, Fenster: Fenster im Fahrgastraum aus dunkel eingefärbtem Glas (Privacy), Fenster: Schiebefenster vorn und feststehendes Fenster hinten, im Fahrgastraum, rechts, Geschwindigkeitsregelanlage, Heckklappe: Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen, Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte, ParkPilot, vorn und hinten, Radio "RCD 310", Radio: Multimediabuchsen "MEDIA-IN" mit USB-Adapterkabel und "AUX-IN", Räder, Reifen: Reserverad (Stahl) in Fahrbereifung, Räder/Reifen: M&S Reifen 215/65 R 16 C 106/104 T, Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn, und Waschwasserstandanzeige, Schiebetür, links im Fahrgast-/Laderaum, Sitzkonfiguration - 1. Sitzpakete: 5-Sitzer-Paket = 2-3-0

---

### Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Firmenfahrzeug

---

### Zustandsbeschreibung

---

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

---

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Umlaufend Kratzer Dellen und Lackabplatzer; Endschalldämpfer Rost; Außenspiegel verschrammt; Seitenteil hinten links tiefer Kratzer (Bild 5); Stoßfänger hinten mehrfach Anstöße und verschrammt (Bild 11, 12); Schiebetüre rechts tiefer Kratzer (Bild 6, 7); Radlauf hinten rechts verschrammt, smart repair (Bild 8); Laderaum sehr starke Gebrauchsspuren (Bild 9). Stoßfänger vorne verschrammt und deformiert (Bild 13).

---

#### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

3.te Sitzbank fehlt (Bild 10).

---

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Bernd Eckhardt  
Dipl.-Ing. (FH)

---

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Seitenteil hinten links tiefer Kratzer



Bild 6 : Schiebetüre rechts tiefer Kratzer



Bild 7 : Schiebetüre rechts tiefer Kratzer



Bild 8 : Radlauf hinten rechts verschrammt





Bild 9 : Laderaum sehr starke Gebrauchsspuren



Bild 10 : 3.te Sitzbank fehlt



Bild 11 : Stoßfänger hinten mehrfach Anstöße und verschrammt



Bild 12 : Stoßfänger hinten mehrfach Anstöße und verschrammt



Bild 13 : Stoßfänger vorne verschrammt und deformiert