

DEKRA Automobil GmbH
Jakobshöhe 10, 41066 Mönchengladbach

Firma
ATA GmbH Autoteile und Zubehör
Reyerhütter Str. 22
41065 Mönchengladbach

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mönchengladbach
Jakobshöhe 10
41066 Mönchengladbach
Telefon 02161 / 47956-0
Fax 02161 / 47956-51
E-Mail m-gladbach.
automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Daniel Beck
Tel. direkt 02161 47956-36
Tel. mobil 0152 22912595

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****MG LS760****FIN****WF06XXGCC6GD39945**

Vorgang

Kunden-Nr. 0210014261
Auftraggeber Firma ATA GmbH Autoteile und Zubehör, Reyherhütter Str. 22, 41065 Mönchengladbach

Ihr Auftrag vom 09.04.2024, mündlich durch Herrn Barut.
Besichtigung 08.04.2024, 12:00 Uhr, durch Herrn Daniel Beck bei Firma ATA GmbH Autoteile und Zubehör, Reyherhütter Str. 26, 41065 Mönchengladbach ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Bewertet auf 08.04.2024

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt	mit MwSt.	-1.545,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.298,33 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen (ohne merkantile Wertminderung)	mit MwSt.	-1.545,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.298,33 EUR
Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral)		-200 EUR

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 190 µm bis 400 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür hinten links erhöhte Schichtdicke

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Siehe Lackdickenmessung

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw.

Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug /

Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum

Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft.

Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.09.2016	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	FORD	Typ / Verkaufsbez.	Focus Turnier 1.5 TDCi ECONetic 88g Start-Stopp-Sy Trend
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF06XXGCC6GD39945	HSN / TSN	8566 / BKQ
Schlüssel-Nr.	10215100	Km-Stand abgelesen	45472
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung (kW)	77	Hubraum (ccm)	1499
Schadstoffklasse:	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Silber-Metallic		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A / O	3 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A / O	3 mm
2 links	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A / O	5 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Außenspiegel beheizbar, Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstellbar, Befestigungspunkte hinter der zweiten Sitzreihe, Bereifung: 6.5 J x 16 Stahlfelgen mit 205/55 R 16 Reifen und Radzierblenden, Berganfahrassistent, Bordcomputer mit kleinem Display, Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert, Dieselpartikelfilter (DPF), Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP), Fensterheber vorn, elektrisch, mit Quickdown-Schaltung für Fahrerseite, Gepäckraumabdeckung und Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Handschuhfach, beleuchtet, Innenbeleuchtung vorn und hinten, vorn mit Verzögerungsschaltung, Intelligentes Batteriemanagement System, Intelligentes Sicherheits-System,

Klimaanlage, manuell, Kopfstützen, höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Lederschaltknopf, Lenkrad: Lederlenkrad 3-Speichen-Design, Lenkrad: Lenksäule, in Höhe und Reichweite einstellbar, Leselampen vorn und hinten, Mittelkonsole vorn, MyKey-Schlüsselsystem (individuell programmierbarer Zweitschlüssel), Notbremslicht, Paket: Aerodynamik, Pollen- und Staubfilter, Polster: Stoff, Radioausstattung: Audiosystem CD mit Lenkrad-Fernbedienung, Reifen-Reparatur-Set, platz- und gewichtsparend, Reifendruckkontrollsystem (TMPS - Tyre Pressure Monitoring System), Servolenkung, elektro-mechanisch, Sicherheits-Bremsassistent (EBA), Sitz: Isofix-Halterung, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit einstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Kartentasche an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne, Sitze: Rücksitzbank und -lehne umklappbar, 40 : 60 geteilt, Start-Stopp-System, Teppichfußmatten vorne, Verzurrösen im Gepäckraum, Warnsystem für nicht angelegten Fahrer- und Beifahrersicherheitsgurt, Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung: Zweiter Fahrzeugschlüssel, klappbar, Zusatzheizung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Bereifung: Reserverad, Notrad
	Dachreling, schwarz
	Frontscheibe und Scheibenwaschwasserdüsen beheizbar
	Lackierung: Metallic
	Navigationssystem Ford inkl. Ford SYNC 2, 6 Lautsprecher, digit.
	Radioempfang DAB/DAB+ (Trend)
	Paket: Business I
	Paket: Easy Driver II (Trend)
	Paket: Sicht (Trend)
	Paket: Technologie (Trend)
	Radioausstattung: Audiosystem CD inkl. Ford SYNC 2, 9 Lautsp., digit.
	Radioempfang DAB/DAB+ (Trend)
	Sitze: Vordersitze individuell und variabel beheizbar, 3 Leistungsstufen
	Tagfahrlicht
	Xenon: Multifunktionale Xenon-Scheinwerfer (Trend)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
 letzte Wartung: am 14.09.2021 bei Kilometerstand 35.281

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR	
			brutto	netto
1. Windschutzscheibe oben lose - neu einkleben, instandsetzen (Bild 6)	350	voll	-350	-294,12
2. Stoßfänger hinten Kratzer, smart repair (Bild 7)	120	voll	-120	-100,84
3. Dach Dellen, drücken (Bild 8)	200	voll	-200	-168,07
4. Wartung fällig, erneuern (Bild 5)	500	voll	-500	-420,17
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.170		-1.170	-983,20

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Front Steinschläge, smart repair

Fehlende Teile

	Kosten	Anrechnung	Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Schlüssel nur einer bei Besichtigung vorhanden - Schließanlage erneuern	375	voll	-375	-315,13
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	375		-375	-315,13

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral) **-200 EUR**

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Daniel Beck
Dipl.-Ing. (BA)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Wartung fällig
 Schlüssel nur einer bei Besichtigung vorhanden - Prüfen



Bild 6 : Windschutzscheibe oben lose - neu einkleben



Bild 7 : Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 8 : Dach Dellen