

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

- Kein Wartungsnachweis (digital) vor Ort, ggf. Wartungsnachweise nachliefern!.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag

Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung in Hamburg, M-V. und S.-H.,
Willy-Brandt-Str. 73, 20459 Hamburg

Kennzeichen

HH DB1300

Tag der Erstzulassung

12.12.2019

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

11 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbezeichnung	Golf VII Variant (BV5)(01.2017->2020) / Golf VII 1.5 TSI Comfortline OPF (EURO 6d-TEMP)
Aufbauart	Kombilimousine
HSN / TSN	0603 / CDP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZAUZLP531307
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Atlantic Blue
Lackierung	Metallic / H7, LC5B
Polster / Farbe	Stoff / Alcantara / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 1498 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	30.323

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons AO	A / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons AO	A / O	6 mm
2 links	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons AO	A / O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons AO	A / O	7 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons AO	A / O	8 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattung Comfortline, Auto-Hold-Funktion, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel konvex, rechts, Außenspiegel lackiert, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts, Batterie 44 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Bremsbelagverschleissanzeige, Bremssscheiben hinten (272 mm x 10 mm), Bremssscheiben vorn (288 mm x 25 mm), Chrom-Paket (1), Chromleiste Stoßfänger vorn, Dachreling, Doppeltonhorn, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Einparkhilfe vorn und hinten, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Differentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung, Fensterheber elektrisch, Funkschlüssel (2) klappbar, Fußmatten Textil, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckleuchten LED, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Dark Metal, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Kältemittel R 134 A, Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten, LM-Felgen 6,5x16 (Hita), Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn und hinten, Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste VW Connect, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, Multifunktionsanzeige Plus, Nebelschlussleuchte, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Reifen 205/55 R16 ..H, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger lackiert, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen

Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth), Business-Paket, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist), Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor mit Auspark-Assistent, Feuerlöscher, Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend, Insassen-Schutzsystem proaktiv, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Licht- und Sicht-Paket 1, Metallic-Lackierung, Mobile Online Dienste Car-Net, Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT KAT (DADA), Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem), Raucher-Paket, Reserverad in Fahrbereifung (Stahl), Seitenairbag hinten, Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Massagefunktion), Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, smart repair; Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Michael Stampnik

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Bordmappe




Bild 6 : Service Restlauf



Bild 7 : Stoßfänger vorne seitlich rechts zerkratzt




Bild 8 : Außenspiegel links zerkratzt