

Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madriener Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Kfz.-Sachverständiger für
Schaden- und Wertgutachten

Wertgutachten

Vorgang

1861485



Fahrzeug:

AC-EB1862 / WDB9062331N439231

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1861485
Auftrag vom: 30.01.2026 / 10:51 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: [REDACTED]
Bewertungsdatum: 03.02.2026

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45156248

Wertzusammenfassung

[REDACTED]

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 03.02.2026 / 09:38 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen	Fahrzeughalter:	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen
----------------------	---	------------------------	---

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB1862	FIN:	WDB9062331N439231
HSN/TSN:	1313 / BBX	Fahrzeugart:	Transporter (Transporter)
Aufbau:	Pritsche	Hersteller:	Mercedes-Benz
Modell:	Sprinter II PrDK 313 CDI	Erstzulassung:	24.02.2010
Letztzulassung:	24.02.2010	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	02.2026
Anzahl Vorbesitzer:	0	Anzahl Türen:	4
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	6 / - / -	Emissionsgruppe:	Euro 5
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	95,0 KW
Hubraum:	2.143 ccm	Antriebsart:	Diesel
Antriebskonzept:	Heckantrieb	Getriebeart:	Automatik
Laufleistung abgelesen:	79707 Kilometer	Laufleistung geschätzt:	79707 Kilometer

Farbe außen

Farbe außen:	tieforange	Lackart:	Uni
---------------------	------------	-----------------	-----

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	6100 mm / 2100 mm / 2580 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3500,0 kg
Leergewicht:	2490,0 kg

Serienausstattung

Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, Bremsassistent, Bremssystem mit ABS+ASR, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe Automatik - (5-Stufen), Handschuhfach abschließbar, Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Leuchtweitenregelung, Motor 2,1 Ltr. - 95 kW CDI KAT (2143 ccm), Partikelfilter, Radstand 3665 mm, Raucher-Paket, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Stabilisator vorn, Stahlfelgen 6,5x16, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

1 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel, Airbag Beifahrerseite, Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Anhängerkupplung, Anhängersteckdose 13-polig, Außentemperaturanzeige, Batterie 100 Ah, Generator 180 A, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Radiovorbereitung, Reserverad in Fahrbereifung, Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber, Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen), Rückspiegel innen, Rückwand mit Fenster, Rundumkennleuchte, Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite, Stabilisator hinten, Stoßdämpfer verstärkt, Tankgeber für Zusatzheizung, Vorderachse verstärkt, Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), Zusatzheizung (Warmwasser), Zweizeige Lautsprecher vorn

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	235/65 R 16,0 115/113 R	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	235/65 R 16,0 115/113 R	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Hinterachse links	235/65 R 16,0 115/113 R	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	235/65 R 16,0 115/113 R	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Verkehrssicherheit: Nein

Inspektion: Dokumentation fehlt

Allgemeine Angaben zur Begutachtung:

Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		
Radioanlage	ohne Beanstandung		
Funkschlüssel	ohne Beanstandung		

Details zur Beschädigung

Karosserie

Fahrzeugfront, Fahrzeug vorn, Unfallschaden, deformiert, instandsetzen + lackieren

Fahrzeugheck, Heckblech, deformiert, erneuern

Dach, Dachhaut, Dellen, Smart Repair

Anbauteile

rechte Seite, Tür vorne rechts, Deformiert, Kratzer

rechte Seite, Tür hinten rechts, Delle, Smart Repair

Aufbau, Anbauteil, Staukasten rechts, gebrochen, erneuern

linke Seite, Kotflügel vorne links, stark korrodiert, erneuern + lackieren

linke Seite, Tür hinten links, stark korrodiert, erneuern + lackieren

Innenraum / Kofferraum

Innenraum, Sitzbank hinten, beschädigt, erneuern

Innenraum, Sitz vorne links, gerissen / eingerissen, erneuern

Innenraum, Einstieg vorne links, verkratzt, lackieren

Innenraum, Innenverkleidung, fehlt, erneuern

rechte Seite, Fensterheber vorne rechts, Schalter fehlt, beschädigt

Allgemeinzustand

Fahrzeugzubehör, Ersatzschlüssel, fehlt, erneuern

Wartung / Prüfung, Hauptuntersuchung (HU), fällig, durchführen

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 30.01.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WDB9062331N439231 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.


Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.


Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 06.02.2026

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 35 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.