

Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Kfz.-Sachverständiger für
Schaden- und Wertgutachten



Wertgutachten

Vorgang

1766950



Fahrzeug:

AC-EB1014 / WMA84SZZ6FL070097

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1766950 (2. Fassung)
Auftrag vom: 19.09.2025 / 12:00 Uhr
Auftrag per: Telefon
Beauftragt durch: [REDACTED]
Bewertungsdatum: 29.10.2025

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45151860

Wertzusammenfassung



Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 29.10.2025 / 12:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber: Aachener Stadtbetrieb
Aachen-Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen

Fahrzeughalter: Aachener Stadtbetrieb
Madrider Ring 20
52078 Aachen

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB1014	FIN:	WMA84SZZ6FL070097
HSN/TSN:	1516 / 000	Fahrzeugart:	LKW (LKW)
Aufbau:	Kipper mit Abrollvorrichtung	Hersteller:	MAN
Modell:	TGS 28.440 6x4	Erstzulassung:	29.12.2014
Letztzulassung:	29.12.2014	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	09.2025
Anzahl Vorbesitzer:	0	Anzahl Türen:	2
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	2 / - / -	Emissionsgruppe:	Euro 6
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	324,0 KW
Hubraum:	12.419 ccm	Antriebsart:	Diesel OBD
Antriebskonzept:	Allradantrieb	Radformel:	6x4
Getriebeart:	Automatik	Laufleistung abgelesen:	262443 Kilometer
Laufleistung geschätzt:	262443 Kilometer		

Farbe außen

Farbe außen:	orange	Lackart:	Uni
---------------------	--------	-----------------	-----

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	9440 mm / 2550 mm / 3470 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	26000,0 kg
Leergewicht:	13120,0 kg

Serienausstattung

004AC FEDERUNGSART BLATT/LUFT, 012GS BAUREIHE TGS, 018LW D2676LF26 324KW EURO6, 023WX KRAFTSTOFFBEFÜLLUNG TANKABHÄNGIG, 023ZY KRAFTSTOFFBEHÄLTER ALS MUßVARIANTE, 027AW WASSERKÜHLER U. LADELUFTKÜHLER BIS 35°UMGEBUNGSTEMPERATUR VERLÄNGERT, 02AAB INSTRUMENTENTAFEL KM/H BASE-LINE, 02AHK FUNKTIONSPARAMETER FÜR WARTUNGS SYSTEM, 030EE LENKRAD IN HÖHE UND NEIGUNG VERSTELLBAR, 030FA LENKUNG FABRIKAT ZF, 032AB MAN BRAKEMATIC (ELEKTRONISCHES BREMSSYSTEM), 034EC BREMSBACKENBREITE FÜR HINTERACHSE 220 MM, 035KL AP ACHSÜBERSETZUNG I = 4,00, 038TH 11.75 X 22.5 T6, 041AH NACHLAUFACHSE NOL-09 GELENKT LIFTBAR, 04MAA OELMESSTAB UND FÜHRUNGSROHR, 050NN M-FHS (F99L/R17) A1, 051AA STIRNWANDVERKLEIDUNG, 051AK DACHROHBAU, 059PE INSTALLATION BEIFAHRERSITZ, 05CAA A-SÄULENVERKLEIDUNG, 05KAA ELEKTRIK FÜR FAHRERHAUS, 065BX SCHEIBENWASCHANLAGE MIT BEHÄLTER, 08NAA KABELSTRANG FÜR MAGNETVENTILE, 08PAE SEITENWAND-INNENVERKLEIDUNGEN, 118AT STEUERGEHÄUSE, 119EA EDC-PROGRAMMIERUNG FÜR NA/1, 121HD U-TEILE FÜR ZF-GETRIEBE, 122SZ N-ABTRIEB NH/1C OHNE FLANSCH F=1,35 RECHTSSEITLICH LIEGEND, 123EC KRAFTSTOFFLEITUNG, 123HD MODUL FÜR KRAFTSTOFFBEHÄLTER MOTORABHÄNGIG, 123HE U-TEILE FÜR KRAFTSTOFFBEHÄLTER, 124EA HEIZUNG FÜR KRAFTSTOFFFILTER, 132CA U-TEILE GELENKWELLEN GETRIEBEABH., 141AA IMPULSGEBER FÜR V.-GETR., 146AF VORDERRADANTRIEB ZUSCHALTBAR, 150FF MOTORRAUM - ISOLIERUNG, 153KC KLIMAAANLAGE AC R134A FCKW-FREI MIT AUTOM.TEMPERATURREGELUNG, 153KP MIT/OHNE KÄLTEMITTELANLAGE FÜR KLIMAAANLAGE, 172EP ROT-WEISSE WARNSTREIFEN AN TÜREN UND WINDABWEISER, 172HK MOTORLACKIERUNG SCHWARZ RAL 9011, 201AS LUFTANSAUGUNG HOCHGEZOGEN MIT TROCKENLUFTFILTER, 208AK KIPPHEBELBREMSE (EVB), 209CC EINSPRITZPUMPE MIT EDC-MOTORREGULIERUNG, 230XW OHNE UNTERFAHRSCHUTZ VORNE, 230XX OHNE UNTERFAHRSCHUTZ HINTEN, 236AF TRAVERSE FÜR ANHÄNGERKUPPLUNG, 245XX OHNE ERSATZRADHALTER, 250EE U-TEILE BVA FÜR VORDERACHSE, 258EB BREMSANLAGE AUSFÜHRUNG EBS-5, 258HR SENSOREN FÜR ABS, 259AF U-TEILE BREMSE GETRIEBEABHÄNGIG, 262CXDRUCKLUFTBEHÄLTER ZUSÄTZLICH BREMSABHÄNGIG, 263AF ASBESTFREIE BREMSBELÄGE, 263AN ASBESTFREIE BREMSBELÄGE FÜR NACHLAUFACHSE, 280CW U-TEILE FÜR HINTERACHSE, 282GC ABDECKUNG FÜR FAHRZEUGFÜHRUNGSRECHNER, 283FL U-TEILE FAHRERHAUSLAGERUNG LUFTGEFEDERT, 283FM FHS-LAGERUNG 4-PUNKT LUFTGEFEDERT H1, 29VAA LENKHELFPUMPE FÜR, 29VEN 2 HYDROPUMPEN AM LUFTPRESSER (11+22,5CCM), 310AW ARBEITSSCHEINWERFER AUF FHS-DACH LINKS, 310HB TAGESFAHRLICHT, 310HB TAGFAHRLICHT E7, 318AA POSITIONSLEUCHTEN, 319AR LESELEUCHE FÜR FAHRER, 31VAA KÜHLWASSERLEITUNG MOTORSEITIG, 321EH FERNBEDIENUNG FÜR ZENTRAL VERRIEGELUNG, 329ES BATTERIEKASTEN BIS 225AH, 333AH ANLASSER, 346CA LADEDRUCKANZEIGE, 350NW RADIO MAN MEDIA TRUCK ADVANCED 12V MIT NAVIGATIONSVORBEREITUNG, 350NW RADIO MAN MEDIA TRUCK I2, 350XO OHNE NAVIGATIONS-SD, 351AF VORBEREITUNG FÜR FUNKANLAGE, 352AM WINTERDIENSTBELEUCHTUNG, 357AA SPANNUNGSWANDLER, 358DC SICHERUNG FÜR MOTORELEKTRIK, 358DG SICHERUNG FÜR FHS.-ELEKTRIK, 358DS SICHERUNG FÜR ECAS, 358DT SICHERUNG FUER RADIO, 358EY SICHERUNG FÜR RÜCKKRAUMKAMERA, 370CR LUFTTROCKNER BEHEIZT, 376XK OHNE MATRATZE FÜR SCHLAFLIEGE OBEN, 386AS HUBDACH MECHANISCH, 388AH SONNENROLLO FÜR FRONTSCHIEBE MECHANISCH, 388XC OHNE SONNENROLLO AN TÜRSCHIEBE, 389AD HALTEGRIFFE LINKS UND RECHTS (AN A-SÄULE), 390CF ABLAGEFACH AN RÜCKWAND, 392CW RÜCKBLICKSPIEGEL WEITWINKEL HEIZBAR/ELEKTRISCH, 405AR WARNBLINKLAMPE LOSE, 45VAA AUSPUFFROHR, 523AP SCHILDER IN DEUTSCH, 57LM MULTIFUNKTIONSLENKRAD G8, 64VAC NEBENABTRIEBSKABELSTRANG MOTORSEITIG, 798TR MONTAGE WINTERDIENSTHYDRAULIK DURCH FA. MEILLER, 90001 REIFEN 1. HINTERACHSE, 90004 REIFEN ERSATZRAD, ABGASRÜCKFÜHRUNG, Anbauplatte für Schneeschild, Anhängerkupplung Ringfeder, DIAGNOSE-EINRICHTUNG, FAHRERKOMFORTSITZ LUFTGEFEDERT MIT LENDENWIRBELSTÜTZE UND HEIZUNG, FRONTKLAPPE ENTRIEGELBAR VON INNEN, Heckkamera, HYDROLENKUNG, LUFTANSAUGSTUTZEN NACH OBEN, OHNE MITTELSITZ, OHNE STECKDOSE IM FAHRERHAUS, RÜCK-/WEITWINKELSPIEGEL HEIZBAR/ELEKTRISCH VERSTELLBAR/RANGIERHILFE, SONNENBLLENDE AUSSEN, U-TEILE LENKSÄULE, VERSTELLBAR MIT RANGIERHILFE, Winterdienstanlage, ZUSÄTZLICHE SCHALTERTAFEL

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:

lag in Kopie vor

HU - Prüfbericht:

lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	385/65 R 22,5 160 K	Michelin	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	3,0 mm
Vorderachse rechts	385/65 R 22,5 160 K	Michelin	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	3,0 mm
Hinterachse links außen	315/80 R 22,5 156/150 K	Berliner	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Hinterachse links innen	315/80 R 22,5 156/150 K	Berliner	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts innen	315/80 R 22,5 156/150 K	Berliner	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts außen	315/80 R 22,5 156/150 K	Berliner	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Achse 3 links	385/65 R 22,5 160 K	Falken	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Achse 3 rechts	385/65 R 22,5 160 K	Falken	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Verkehrssicherheit: Nein

Inspektion: Dokumentation fehlt

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Radioanlage	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		

Details zur Beschädigung

Allgemeinzustand

Wartung / Prüfung, Wartung, fällig, durchführen

Fahrzeug, Korrosion, durch Winterdienst Einsätze; -starke Korrosion Kühlleitungen zum Retarder, Hydraulikleitungen u. Druckluftleitungen, stark korrodiert, instand setzen

Systeme, Batterie, Motor startet schlecht, defekt, erneuern

Systeme, Motorkontrollleuchte, aktiv / gestört, prüfen - Kostenerweiterung möglich

Wartung / Prüfung, Hauptuntersuchung (HU), fällig, durchführen

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 19.09.2025 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WMA84SZZ6FL070097 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Nachtragsbegründung

Aus folgenden Gründen war es erforderlich, zu dem ursprünglichen Gutachten ein Nachtrag zu erstellen:

- Fahrzeugdaten geändert

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.


Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 01.04.2026

Das Dokument umfasst 7 Seiten und 21 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.