

Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte  
Madriker Ring 20  
52078 Aachen  
Deutschland

# Wertgutachten

---

## Vorgang

1786495



## Fahrzeug:

AC-EB1052 / WDB9062351N643921

## Wertgutachten

---

### Auftragsdaten

**Dokumentnummer:** 1786495  
**Auftrag vom:** 19.09.2025 / 09:02 Uhr  
**Auftrag per:** E-Mail  
**Beauftragt durch:** [REDACTED]  
**Bewertungsdatum:** 22.09.2025

### Ordnungsmerkmale

**Auftrags-ID:** 45152776

## Wertzusammenfassung

---

## Besichtigung

---

**Datum und Uhrzeit:** 22.09.2025 / 09:06 Uhr  
**Art der Besichtigung:** Erstbesichtigung  
**Besichtigungsadresse:** Aachener Stadtbetrieb  
Madrider Ring 20  
52078 Aachen  
**Erfolgt durch:** Unterzeichner

## Beteiligte

---

<b>Auftraggeber:</b>	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen	<b>Fahrzeughalter:</b>	Aachener Stadtbetrieb Madrider Ring 20 52078 Aachen
----------------------	---	------------------------	---

## Fahrzeugdaten

<b>Amtliches Kennzeichen:</b>	AC-EB1052	<b>FIN:</b>	WDB9062351N643921
<b>HSN/TSN:</b>	1313 / 000	<b>Fahrzeugart:</b>	Transporter (Transporter)
<b>Aufbau:</b>	Plane und Spriegel	<b>Hersteller:</b>	Mercedes-Benz
<b>Modell:</b>	Sprinter II PrDK 313 CDI	<b>Erstzulassung:</b>	17.11.2015
<b>Letztzulassung:</b>	17.11.2015	<b>Nächste HU (Hauptuntersuchung):</b>	11.2026
<b>Anzahl Vorbesitzer:</b>	0	<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Sitz-/Steh-/Liegeplätze:</b>	7 / - / -	<b>Emissionsgruppe:</b>	Euro 5
<b>Feinstaubplakette:</b>	Grün	<b>Leistung:</b>	95,0 KW
<b>Hubraum:</b>	2.143 ccm	<b>Antriebsart:</b>	Diesel
<b>Antriebskonzept:</b>	Heckantrieb	<b>Getriebeart:</b>	Automatik
<b>Laufleistung abgelesen:</b>	252797 km	<b>Laufleistung geschätzt:</b>	252797 km

### Farbe außen

<b>Farbe außen:</b>	tieforange	<b>Lackart:</b>	Uni
---------------------	------------	-----------------	-----

### Maße und Gewichte

<b>Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:</b>	6850 mm / 2100 mm / 3050 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	3500,0 kg
<b>Leergewicht:</b>	2680,0 kg

### Serienausstattung

Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, Batterie 74 Ah, Bremsassistent, Bremssystem mit ABS+ASR, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen), Handschuhfach abschließbar, Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Leuchtweitenregelung, Modellpflege, Motor 2,1 Ltr. - 95 kW CDI KAT (2143 ccm), Partikelfilter, Radstand 4325 mm, Raucher-Paket, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Servolenkung, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Stahlfelgen 6,5x16, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

### Sonderausstattung

Airbag Beifahrerseite, Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Aufbau Plane Spriegel, Außentemperaturanzeige, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Reserverad in Fahrbereifung, Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber, Rückfahrkamera, Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen), Rückspiegel innen, Rückwand mit Fenster, Rundumleuchten orange, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite, Stabilisator hinten, Stabilisator vorn verstärkt, Stoßdämpfer verstärkt, Vorderachse verstärkt, Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)

### Unterlagen

<b>Zulassungsbescheinigung Teil I:</b>	lag in Kopie vor
--	------------------

## Bereifung

### montierte Bereifung

**Bereifung zulässig:** Ja

**Bereifung verkehrssicher:** Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	235/65 R 16,0 115/113 S	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	7,0 mm
Vorderachse rechts	235/65 R 16,0 115/113 S	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	7,0 mm
Hinterachse links	235/65 R 16,0 115/113 S	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,0 mm
Hinterachse rechts	235/65 R 16,0 115/113 S	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,0 mm

## Feststellungen

**Sichtverhältnisse:** allgemein ausreichend

**Fahrbereitschaft:** fahrfähig

**Verkehrssicherheit:** Ja

**Inspektion:** Dokumentation fehlt

**Allgemeine Angaben zur Begutachtung:** Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

### Checks

#### Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Radioanlage	ohne Beanstandung		
Funkschlüssel	ohne Beanstandung		

## Details zur Beschädigung

---

### Antrieb

---

Motor, Motor, Steuerkette defekt, Geräusentwicklung, instand setzen

---

### Anbauteile

---

linke Seite, Tür vorne links, Dellen, instandsetzen + lackieren

---

linke Seite, Tür hinten links, Delle, instandsetzen + lackieren

---

rechte Seite, Tür vorne rechts, Dellen, instandsetzen + lackieren

---

rechte Seite, Tür hinten rechts, deformiert

---

Fahrzeugfront, Motorhaube, Zerkratzt, deformiert, instandsetzen + lackieren

---

Fahrzeugheck, Abschlussblech, deformiert, erneuern

---

### Innenraum / Kofferraum

---

Innenraum, Sitz vorne links, gerissen / eingerissen

---

Innenraum, Türdichtung vorne links, beschädigt, erneuern

---

Innenraum, Bodenbelag, beschädigt, erneuern

---

Innenraum, Sitzbank hinten, Eingerissen, stark verschmutzt, erneuern

---

Innenraum, Sitz vorne rechts, Beschädigt, stark verschmutzt

---

Innenraum, Türdichtung vorne rechts, gerissen / eingerissen, erneuern

---

### Karosserie

---

rechte Seite, Türeinstieg vorne rechts, stark korrodiert, instandsetzen + lackieren

---

Fahrzeugfront, Scheibenrahmen vorne, korrodiert, instandsetzen + lackieren

---

### Verglasung

---

Fahrzeugfront, Frontscheibe, verkratzt, erneuern

---

### Allgemeinzustand

---

Fahrzeugzubehör, Reserverad, und Wagenheber, fehlt, erneuern

---

### Bremsen

---

Fahrzeug, Bremse 2.Achse, Schleifgeräusche, verschlissen, erneuern

---

# Gutachterliche Stellungnahme

---

## Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 18.09.2025 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

## Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

## Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WDB9062351N643921 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

## Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

## Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.


Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

## Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

## Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

  
**Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten**

Aachen, den 24.09.2025

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 33 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.