

Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Wertgutachten

Vorgang

1767898



Fahrzeug:

AC-EB119E / VSKHAAME0U0514309

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1767898
Auftrag vom: 20.08.2025 / 12:23 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: [REDACTED]
Bewertungsdatum: 20.08.2025

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45151859

Wertzusammenfassung

[REDACTED]

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 20.08.2025 / 12:24 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen	Fahrzeughalter:	Aachener Stadtbetriebe Madrider Ring 20 52078 Aachen
----------------------	---	------------------------	--

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB119E	FIN:	VSKHAAME0U0514309
HSN/TSN:	1329 / AHZ	Fahrzeugart:	PKW (Van)
Aufbau:	Kasten	Hersteller:	Nissan
Modell:	e-NV200 Pro+	Erstzulassung:	17.05.2017
Letztzulassung:	17.05.2017	Anzahl Vorbesitzer:	0
Anzahl Türen:	4	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	2 / - / -
Leistung:	80,0 KW	Antriebsart:	Elektro
Antriebskonzept:	Frontantrieb	Getriebeart:	Automatik
Laufleistung abgelesen:	83867 km	Laufleistung geschätzt:	83867 km

Farbe außen

Farbe außen:	orange	Lackart:	2-K uni
---------------------	--------	-----------------	---------

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	4560 mm / 1755 mm / 1850 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2250,0 kg
Leergewicht:	1588,0 kg

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-DVD-Navigationssystem Nissan connect mit Farbdisplay, Außenspiegel mech. von innen verstellbar, Bordcomputer, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektromotor 80 kW, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Getriebe für Elektrofahrzeug, HV Batterie ist Eigentum des Fahrzeughalters, intelligent key, Karosserie/Aufbau: Kasten (Standard), Klimaautomatik, Ladevorrichtung Wechselstrom (bis 3,6 kW), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Navigationssystem, Nebelschlussleuchte, Rückfahrkamera, Rundumleuchte Orange, Schnellladevorrichtung, Seitenairbag vorn, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonderaufbau Abfallsammlung, Touchscreen-Farbdisplay (7 Zoll), Wegfahrsperre (elektronisch)

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	185/65 R 15,0 92 V	Toyo	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	3,0 mm
Vorderachse rechts	185/65 R 15,0 92 V	Toyo	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	3,0 mm
Hinterachse links	185/65 R 15,0 92 V	Toyo	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm
Hinterachse rechts	185/65 R 15,0 92 V	Toyo	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Fahrbereitschaft:	fahrfähig
Verkehrssicherheit:	Nein	Inspektion:	Dokumentation fehlt

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Radioanlage	ohne Beanstandung		
Funkschlüssel	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		

Details zur Beschädigung

Felgen / Bereifung

Vorderachse, Radzierkappe vorne rechts, verkratzt, erneuern

Hinterachse, Radzierkappe hinten rechts, beschädigt, erneuern

Hinterachse, Radzierkappe hinten links, beschädigt, erneuern

Vorderachse, Radzierkappe vorne links, beschädigt, erneuern

Anbauteile

rechte Seite, Tür vorne rechts, zerkratzt, aus- und einbauen + lackieren

linke Seite, Tür vorne links, deformiert, instandsetzen + lackieren

Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, deformiert, erneuern

Karosserie

rechte Seite, Seitenwand rechts, zerkratzt, lackieren

Dach, Dachholm links, Delle, Smart Repair

Innenraum / Kofferraum

Innenraum, Bodenbelag, beschädigt, erneuern

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 20.08.2025 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und laufeleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer VSKHAAME0U0514309 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 23.08.2025

Das Dokument umfasst 5 Seiten und 27 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.