



Gutachten-Nr. 2147619

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben

Datum: 30.10.2025

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Wiesenring 2, 04159 Leipzig

Deutsche Bundesbank  
Thomas Fendel  
Karl-Liebknecht-Straße 141a  
04275 Leipzig

## Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie eine Kopie der Rechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Schaden- und Wertgutachten

**Gutachten-Nr. 2147619****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben****Datum: 30.10.2025**

# Fahrzeugbewertung

Fahrzeughalter	Deutsche Bundesbank Filiale Leipzig Karl-Liebknecht-Straße 141a 04275 Leipzig
Auftrag vom / durch	22.10.2025 schriftlich Deutsche Bundesbank Thomas Fendel Karl-Liebknecht-Straße 141a 04275 Leipzig
Besichtigungsdatum / Ort	24.10.2025 14:00 Volkswagen Automobile Leipzig GmbH Richard-Lehmann-Str. 118 04277 Leipzig
Anwesend bei Besichtigung	-

## Ergebnis

<b>Verkaufswert mit MwSt.</b>	<b>15.000,00 EUR</b>
<b>Enthaltene MwSt.</b>	<b>2.394,96 EUR</b>
<b>Einkaufswert mit MwSt.</b>	<b>12.850,00 EUR</b>
<b>Enthaltene MwSt.</b>	<b>2.051,68 EUR</b>



Gutachten-Nr. 2147619

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben**

Datum: 30.10.2025

## Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	L-QC 7997
Fahrzeugidentnummer	WVWZZZAUZJW813301
Fahrzeugart	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. (M1)
Aufbaubeschreibung	Kombilimousine 5-türig (AC)
Fahrzeugherrsteller	VOLKSWAGEN-VW (0603)
Typ	AU (BPH)
Verkaufsbezeichnung	Golf VII 1.4 GTE Plug-In-Hybrid DSG
Antriebsart	Kombinierter Antrieb aus Ottomotor + Elektromotor
Emissionsklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I (36W0)
Leistung	110 kW
Hubraum	1395 ccm
Akku	7 kWh
Farbe	tungsten silver metallic (b7w)
Erstzulassung	31.07.2018
Letzte Zulassung	31.07.2018
Nächste HU	Oktober 2027
Anzahl Vorbesitzer	0, aus Fahrzeugbrief abgelesen
Leermasse	1.615 kg
Nutzlast	425 kg
zulässige Gesamtmasse	2.040 kg
Sitz- / Stehplätze	5 / -
Laufleistung	33.602 km abgelesen und geschätzt
<b>Bereifung</b>	
Vorderachse	205/55 R16 91V Continental EcoContact 5 Links 6,0 SO Rechts 6,0 SO
Hinterachse	205/55 R16 91V Continental EcoContact 6 Links 7,0 SO Rechts 7,0 SO
<b>Legende:</b>	<b>SO = Sommerreifen</b>
Ausstattung	Ausstattung und Zubehör siehe Fahrzeubewertung
Grundlage Fahrzeugdaten	Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Original, Zulassungsbescheinigung Teil II / Fahrzeugbrief lag nicht vor

## Auftrag :

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeuggbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

## Fahrzeug-Identifizierung :

**Fahrzeug-Identifizierung:** Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

**Gutachten-Nr. 2147619****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben****Datum: 30.10.2025****Besichtigungsbedingungen :**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

**Hilfsmittel :**

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Es wurde ein Akku-Test mit einem Aviloo Tester durchgeführt.

**Probefahrt / Probelauf :**

Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt.

**Allgemeinzustand :**

Das Fahrzeug befand sich in einem dem Alter und der Laufleistung entsprechend gepflegten Allgemeinzustand. Das Fahrzeug weist neben diversen Vorbeschädigungen dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**Wertbeeinflussende Faktoren :**

Bei der Gutachtererstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

**Vorschäden :**

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt:

- Seitenschaden rechts; Tür vorn rechte unterhalb eingedellt, lackseitig beschädigt, Schweller partiell verschrammt, Schwellerleiste partiell verschrammt
- Spiegelkappe rechts Kratzer
- Stoßfänger hinten rechts oben partiell verschrammt
- Aufsetzspuren Stoßfänger vorn rechts unten ersichtlich, dadurch Stoßfänger rechts außen leicht depositioniert
- kleinere Lackbeschädigungen an Tür hinten rechts und Seitenwand links

**Service- und Betriebsmittel :**

Folgende Service- und Betriebsmittel waren vorhanden:

- 2 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung (eine Fernbedienung ohne Funktion)
- nächste Inspektion inkl. Ölwechsel im Dez. 2025 fällig
- Ladekabel ACC und 220V
- Fahrzeug stand auf Sommerreifen mit LM-Felgen
- Winterreifen mit Stahlfelgen lagen im Fahrzeug



Gutachten-Nr. 2147619

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben

Datum: 30.10.2025

**Schlusswort :**

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.  
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Schaden- und Wertgutachten

Leipzig, den 30.10.2025

Der Sachverständige



Thomas Simon

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Gutachten-Nr. 2147619****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben****Datum: 30.10.2025****F A H R Z E U G B E W E R T U N G****SCHADENNUMMER:**

**FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:** DEUTSCHE BUNDES BANK FILIALE LEIPZIG  
 KARL-LIEBKNECHT-STRASSE 141A  
 04275 LEIPZIG

**AMTLICHES KENNZEICHEN:** L-QC 7997

**ART / AUFBAU:** PKW / LIMOUSINE

**HERSTELLER:** VW

**TYP:** GOLF VII

**AUSFÜHRUNG:** GOLF 1.4 GTE PLUG-IN-HYBRID DSG

**FAHRZEUG IDENT NR.:** WVWZZAUZJW813301

**FARBE:** TUNGSTEN SILVER METALLIC (B7W)

**TÜREN:** 5

**MOTORART:** HYBRID

**HUBRAUM / LEISTUNG:** 1.395 CCM / 110 KW

**ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE:** 4 / EU6

**ERSTE / LETZTE ZULASSUNG:** 31.07.2018 / 31.07.2018

**NÄCHSTE HU / AU:** 10.2027 / 10.2027

**VORBESITZER:** 0

**GESAMTLAUFLEISTUNG:** 33.602 KM ABGELESEN

**BEREIFUNG** MILLIMETER

**V-ACHSE:** 205/55 R 16 91V 6.0 6.0

**H-ACHSE:** 205/55 R 16 91V 7.0 7.0

\* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) \*

VERKAUFWERT MIT MWST	EUR****	15.000,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	2.394,96
EINKAUFZWERT MIT MWST	EUR****	12.850,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	2.051,68

, DEN 28.10.2025

SYSTEM AUDATEX

**Gutachten-Nr. 2147619****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben****Datum: 30.10.2025****SERIEN - AUSSTATTUNG**

ABLAGEN GOLF; AIRBAG FÜR FAHRER UND BEIFahrER MIT BEIFahrERAIRBAG-DEAKTIVIERUNG INKL. KNEAIRBAG A. D. FAHRERSEITE; AIRBAG: KOPFAIRBAGSYSTEM FÜR FRONT- UND FONDPASSAGIERE INKL. SEITENAIRBAGS VORN; AUSFÜHRUNG MIT 4 TÜREN; AUßENSPIEGEL RECHTS UND LINKS MIT MEMORYFUNKTION, ELEKTRISCH EINSTELL- UND SEPARAT BEHEIZBAR; AUßENSPIEGELGEHÄUSE UND TÜRGRIFFE IN WAGENFARBE; BREMSLEUCHTE, DRITTE; CHROMEINFASSUNG AM LICHTDREHSCHALTER; DACHHIMMEL SCHWARZ; DEKOREINLAGEN "HONEYCOMBED BLACK"; DEKOREINLAGEN "PIANO BLACK"; DOPPELTON-SIGNALHORN; EINPARKHILFE; ELEKTRONISCHE DIFFERENZIALSPERRE XDS; ELEKTRONISCHE PARKBREMSE INKL. AUTO-HOLD-FUNKTION; ELEKTRONISCHES STABILISIERUNGSPROGRAMM MIT GEGENLENKUNTERSTÜTZUNG; FAHRPROFILAUSWAHL; FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH; FENSTERHEBER VORN ELEKTRISCH; GETRIEBE: 6-GANG DSG; HECKSCHEIBE HEIZBAR; HECKSCHEIBENWISCHER MIT INTERVALLSCHALTUNG; HECKSPOILER IN WAGENFARBE; ISOFIX-HALTEÖSEN; KLIMAANLAGE "AIR CARE CLIMATRONIC"; KOMBI-INSTRUMENT MIT ELEKTRONISCHEM TACHOMETER, KILOMETER- UND TAGESKILOMETERZÄHLER, DREHAHLMESSE; KOPFSTÜTZEN (3) HINTEN; KOPFSTÜTZEN VORN; KÜHLERGRILL SCHWARZ MIT LEISTE IN BLAU/CHROM UND GTE-SCHRIFTZUG; LED-LESELEUCHTEN VORN (2) UND 2 HINTEN; LED-LEUCHTEN IM FUßRAUM VORN (2); LED-SCHEINWERFER; LACKIERUNG: SONDERFARBE PURE WHITE; LENKRAD: MULTIFUNKTIONS-SPORTLEDERLENKRAD MIT ALU-DEKOR; LENKSÄULE MIT HÖHEN- UND LÄNGSEINSTELLUNG; MAKE-UP-SPIEGEL IN DEN SONNENBLENDEN, BELEUCHTET; MITTELARMLEHNE VORN MIT ABLAGEBOX UND 2 LUFTAUSSTRÖMERN HINTEN; MULTIFUNKTIONSANZEIGE "PREMIUM" MIT MEHRFARBIGEM DISPLAY; MÜDIGKEITSERKENNUNG; NOTRUF-SERVICE, LAUFZEIT 10 JAHRE; PEDALE UND FUßSTÜTZE IN EDELSTAHL GEBÜRSTET; RADIO "COMPOSITION MEDIA"; REIFENKONTROLLANZEIGE (PASSIVE); RÄDER: LEICHTMETALL (4) "ASTANA" 6,5 J X 16; RÄDER: TIRE MOBILITY SET; RÜCKLEUCHTEN, DUNKELROT UND KENNZEICHENBELEUCHTUNG IN LED-TECHNIK; RÜCKSITZBANK UNGETEILT, LEHNE ASYMMETRISCH GETEILT UMKLAPPBAR; RÜCKSITZLEHNE ASYMMETRISCH GETEILT UMKLAPPBAR; SCHALTHEBELKNAUF IN ALU-OPTIK; SERVOLENKUNG; SICHERHEITSGURTE: 3 DREIPUNKT-AUTOMATIK-GURTE HINTEN; SICHERHEITSGURTE: DREIPUNKT-AUTOMATIKSICHERHEITSGURTE VORN MIT HÖHENEINSTELLUNG UND GURTSTRAFFER; SITZBEZÜGE IN STOFF; SITZE: LENDENWIRBELSTÜTZEN VORN; SITZE: TOP-SPORTSITZE VORN; SITZE: VORDERSITZE HÖHENEINSTELLBAR; START-STOPP-SYSTEM; STAUB- UND POLLENFILTER; STECKDOSE 12 VOLT IM GEPÄCKRAUM; STOßFÄNGER VORN UND HINTEN IN SPORTLICHEM DESIGN; TEXTILFUßMATTEN VORN UND HINTEN; UMFELDBEOBACHTUNGSSYSTEM "FRONT ASSIST" MIT CITY-NOTBREMSFUNKTION UND FUßGÄNGERERKENNUNG; VERBANDTASCHE, WARNDREIECK UND WARNWESTE; WARNSUMMER FÜR NICHT AUSGESCHALTETES LICHT; WARNSUMMER UND -LEUCHE FÜR NICHT ANGELEGTE GURTE VORN; WEGFAHRSPERRE, ELEKTRONISCH; WÄRMESCHUTZVERGLASUNG GRÜN, SEITLICH UND HINTEN, FRONTSCHEIBE IN WÄRMESCHUTZGLAS; ZENTRALVERRIEGELUNG OHNE SAFE-SICHERUNG, MIT FUNKFERNBEDIENUNG UND 2 FUNKKLAPPSCHLÜSSELN;

**SONDER - ZUBEHÖR**

DIEBSTAHLWARNANLAGE; KABEL FÜR WECHSELSTROM-LADESTATION; LACKIERUNG: METALLIC; RAUCHERAUSFÜHRUNG; RÄDER: WINTERRÄDER(4) (ZUSÄTZLICH), STAHL, 6JX16;

**FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR**

SYSTEM AUDATEX

**Gutachten-Nr. 2147619****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben****Datum: 30.10.2025****WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN****DURCHGEFÜHRTE REPARATUREN**

- HU/AU 10.2027 (NEU)

**NOTWENDIGE REPARATUREN**

- FERNBED. 2.-SCHLÜSSEL O. FUNKTION
- INSP.+ÖW 12.2025 FÄLLIG

**SERIEN BEREIFUNG**

V-ACHSE: 205/55 R 16 V  
H-ACHSE: 205/55 R 16 V

**MONTIERTE BEREIFUNG**

V-ACHSE: 205/55 R 16 91V LI: (SO) 6.0 mm RE: (SO) 6.0 mm  
H-ACHSE: 205/55 R 16 91V LI: (SO) 7.0 mm RE: (SO) 7.0 mm

SO=SOMMER-ORIGINAL

**KORREKTUREN**

ABZ: AUFSETZSPUREN STOSSF VO RE  
ABZ: BATTERIEZUSTAND UNTERDURCHSCHNITTL.  
ABZ: KRATZER SPIEGELKAPPE RE  
ABZ: LACKSCHAEDEN STOSSF. HI RE OBERH  
ABZ: UNREP. SCHADEN TÜR, SCHWELLER RE VO  
O. ABZ: LACKBESCHAED. SEITENW. LI  
O. ABZ: LACKBESCHAED. TÜR HI RE

SYSTEM AUDATEX

**Gutachten-Nr. 2147619****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben****Datum: 30.10.2025**

BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER  
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN  
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

VERKAUFWERT MIT MWST	EUR****	15.000,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	2.394,96
EINKAUFZWERT MIT MWST	EUR****	12.850,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	2.051,68

, DEN 28.10.2025

SYSTEM AUDATEX



---

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2147619**



**Bild 1**



**Bild 2**



**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2147619**



**Bild 3**



**Bild 4**



**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2147619**



**Bild 5**




**Bild 6**



**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2147619**



**Bild 7**



**Bild 8**



**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2147619**



**Bild 9**



**Bild 10**



**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2147619**




**Bild 11**



**Bild 12**



**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2147619**



**Bild 13**



**Bild 14**



**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2147619**



**Bild 15**



**Bild 16**



**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2147619**



**Bild 17**


Winterradsatz  
beiliegend



**Bild 18**


vorhandene  
Ladekabel

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2147619**



**Bild 19**

unreparierter Schaden rechts vorn; Tür unterhalb tlw. eingedrückt / deformiert, Schweller lackseitig beschädigt, Schwellerblende partiell verschrammt



**Bild 20**

Detail: Schäden rechts vorn

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2147619**



**Bild 21**

Detail:  
Deformationen Tür  
rechts vorn



**Bild 22**

Spiegelkappe rechts  
Kratzer



## Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2147619



**Bild 23**

Stoßfänger hinten  
rechts oben  
partiell verkratzt



**Bild 24**


Detail:

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2147619**



**Bild 25**

Aufsetzspuren  
Stoßfänger vorn  
rechts unten



**Bild 26**

Stoßfänger vorn  
rechts außen durch  
Aufsatz  
depositioniert



**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2147619**



**Bild 27**

Lackbeschädigung  
Tür hinten rechts



**Bild 28**

Detail:



**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2147619**



**Bild 29**

Lackbeschädigung  
Seitenwand links



**Bild 30**

Detail:

# UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: A5D6196E-0311-44E4-B363-2692C31C1C8A

FAHRZEUG

MARKE: Volkswagen

MODELL: Golf 7 GTE - 8,7 kWh

KILOMETERSTAND: 33.602 km

FIN: WVWZZZAUZJW813301

DURCHGEFÜHRT VON: TÜV SÜD Auto

Service GmbH - 6181487

DATUM UND UHRZEIT:

27.10.2025, 08:24:35

ERGEBNISSE

## GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)


**85,6 %**



BEWERTUNG

## BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?



PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS) ✓

Batteriesensor ✓

Batteriemessungen ✓

Batterie-Zellspannung ✓

Fahrzeug-Kommunikation ✓



SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

## MÄSSIGER GESUNDHEITSZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem mäßigen Zustand befindet.

Dr. Marcus Berger, CEO

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.



**ENERGIE**

Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell: 7,5kWh	6,0kWh	6,0kWh
Neu: 8,8kWh	7,0kWh	7,0kWh

**REICHWEITE**

WLTP	Typisch
Aktuell: 33-33km	25km
Neu: 38-38km	29km

**AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL**

AVILOO-Box angeschlossen. 08:24:31

- FLASH Test gestartet. ✓
- Start der Datenerfassung. ✓
- Fahrzeug erkannt. ✓
- Datenerfassung beendet. ✓
- Analyse der Daten. ✓
- Analyse abgeschlossen. ✓

**SENSOREN**


Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

**BMS**

	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	46%	
Genaugigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	86%	
Genaugigkeit der SoH-Berechnung:		✓

**MESSWERTE**

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	7.0°C	7.0°C	0.0°C	✓
Zellenspannung	3,677V	3,682V	5mV	✓
Batteriespannung	353,2V			
Durchschn. Stromstärke	-1,2A			

**ZELLSpannungsdIAGRAMM**

\*Die hier ausgewiesenen Werte wurden nicht von AVILOO berechnet, sondern entsprechen den vom Batteriemanagementsystem (BMS) ausgelesenen Werten und wurden vom Hersteller berechnet. AVILOO übernimmt daher keine Haftung für deren Richtigkeit.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.