

## Ingenieurbüro Dr. Kettenring & Winkler

Dipl.-Ing. Ralf Winkler  
Siemensstr. 23  
Kfz-Sachverständige und  
DAT-Vertragspartner

DAT-Prüf- u. Schätzungsstelle  
60594 Frankfurt  
Telefon: 069/96 21 83-0  
FAX.: 069/96 21 83-20

### Vertragspartner der Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT)

Amtliches Kennzeichen	F-H 3651	Sitzplätze / Türen	3 / 4
Fahrzeugart	Transporter	Laderaum/Inhalt	-
Fabrikat	Volkswagen	Radstand	-
Typ	T5 2.0 TDI	Zul.Gesamt-Gewicht	2800 kg Nutzlast ca. -
Aufbauart/Ausf.	Kastenwagen	Erstzulassung	18.10.2011
		Nächste HU	11.21
Fz. Identifikations-Nr.	WV1ZZZ7HZCH038680	Abgelesener km-Stand	072.780 km
Motorart	Dieselmotor 4 Zyl.	Gesamtfahrstrecke	072.780 km
Leistung/Hubraum	103 kW (140 PS) / 1968 ccm	Anzahl Besitzer / Farbe	1 / Reflexsilber Metallic
Reifen/Zust. 1.Achse	: 215/65R16C AS 7,0/--/--/7,0mm	Trag-/Gesch.Idx./Si.Kz. :	--/-- Uniroyal
Reifen/Zust. 2.Achse	: 215/65R16C AS 8,5/--/--/8,0mm	Trag-/Gesch.Idx./Si.Kz. :	--/-- Uniroyal
Reserverad	: Notrad		

### Mitgeschätzte Ausstattung:

Bodenbelag im Lade-/Fahrstraum Holz, Elektrik-Paket 1, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckflügeltüren ohne Verglasung, Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus), Lackierung: Metallic-Lackierung, Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster, Park-Distance-Control hinten, Reserverad in Fahrbereifung, Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Tagfahrlicht, Verzurrösen Laderaum, Vorbereitung Mobiltelefon/Handy (Plus), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Nicht mitgeschätzte Teile:

- keine -

### Folgende wesentliche wertbeeinflussende Faktoren wurden festgestellt (siehe Ziffer 5 der umseitigen Hinweise für den Auftraggeber):

Steinschläge im Frontbereich; Frontscheibe Steinschläge; Motorhaube verkratzt; Stoßfänger vo Schrammen und amlt. Kennzeichen Delle; Rückspiegel verschrammt; Dach Delle und verschrammt; Seitenwand li oberhalb Beulen; Hecktüren Dellen und Beulen; Anschlag Hecktür re abgerissen; Schlussleuchten Schrammen; Seitenwand rechts Kratzer; Schiebetür verdellet mit Schrammen und untere Kante umgebogen; Radlauf hi re eingedrückt und verschrammt; Seitenwand re Dellen; Beifahrertür eingedrückt und verschrammt; Dachholm re verdellet; Schwellerkanten eingedrückt, Seitenwände ausgestellt; Türkanten angeschlagen; Laderaum vermacht; Trennwand Beulen; Radkästen hi verdellet; Kratzer und kleinere Dellen rundum; Querlenker Gummilagerung ausgeschlagen; Fahrersitz rissig und Brandloch; Beifahrersitzbank Brandloch; Innenraum verschrammt und verschmutzt; Motor ölt; eingeschränkte Probefahrt auf Betriebsgelände durchgeführt;

Der **Händlerverkaufswert** für das vorstehend beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf

**2.500,-- EUR** Dieser Schätzwert versteht sich als **Endwert**.

Wert in Buchstaben

Enthaltene MwSt. bei  
Regelbesteuerung: 344,83 EUR

ZWEITAUSEND-  
FÜNFHUNDERT

Erläuterung des Schätzwertes siehe Ziffer 4 der umseitigen Hinweise

Honorarschl.: 010800

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden (siehe Rückseite).

@111109/#3964/EUR

SV-Honorar	130,-- EUR	Zuschlag	0,-- EUR
+ 16% MwSt.	20,80 EUR	+ 16% MwSt.	0,-- EUR
Gesamt	150,80 EUR	Gesamt	0,-- EUR

Bewertungstag 31.08.2020

Ort und Datum Frankfurt 11.09.2020

Stempel

Der Sachverständige Bliss Sebastian