

DEKRA [REDACTED]

Aachener Stadtbetrieb  
Madrider Ring 20  
52078 Aachen

## Begleitschreiben

### Kennzeichen

**nicht vorhanden**

Bestellnummer	45135574 und 45135575
Auftraggeber	Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen
Ihr Auftrag vom	11.01.2024, schriftlich [REDACTED]
Besichtigung	11.01.2024 um 09:30 Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie die in Auftrag gegebene Dienstleistung. Bei Rückfragen bitten wir Sie, sich unter Angabe der DEKRA Nummer direkt an die bearbeitende DEKRA - Niederlassung zu wenden.

Es liegen folgende Restwertangebote vor:

Restwertbieter	RW gültig bis	RW-Angebot Brutto
[REDACTED]	08.02.2024	2.100,00 EUR

Für den Fachbereich  
[REDACTED]Der Sachverständige  
[REDACTED]

DEKRA

Aachener Stadtbetrieb  
Madriker Ring 20  
52078 Aachen

## Bewertungsgutachten Maschinen

### Kennzeichen

**nicht vorhanden**

Bestellnummer	45135574 und 45135575
Auftraggeber	Aachener Stadtbetrieb, Madriker Ring 20, 52078 Aachen
Ihr Auftrag vom	11.01.2024, schriftlich
Besichtigung	11.01.2024 um 09:30 Aachener Stadtbetrieb, Madriker Ring 20, 52078 Aachen

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 11.01.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit MwSt.
EKW am Markt (Restwert)	1.764,71 EUR	2.100,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

DEKRA

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.01.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch [REDACTED].

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 11.01.2024 um 09:30 Uhr durch [REDACTED] bei Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen, im Beisein von [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Herstellerunterlagen

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Objektbeschreibung

### Besitzer

Betreiber	Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen
Kennzeichen	nicht vorhanden
Baujahr	2016
Erstinbetriebnahme	07 / 2016
Fahrzeug	stillgelegt

### Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

### Objekt

Objektart	Landmaschine
Einsatzart	Grünlandtechnik/ Futtererntetechnik
Maschinenart	Mähwerk
Hersteller / Fabrikat	AS Motor
Typ	AS 750
Maschinennummer	---
Dienst- / Eigengewicht	340 kg
Farbe	gelb
Lackierung	Uni
Getriebe	Stufenlos
Laufleistung nicht feststellbar	

### Antriebsdaten

Kraftstoffart / Energiequelle	OTTO
Fabrikat / Hersteller	Honda
Typ	iGX 440
Zylinderanzahl	1
Leistung	11 kW

### Reifen / Laufwerke

Achse	Größe/Bezeichnung	Fabrikat	Ausführung	Zustand	Feststellung
LW AL:	Gummikette			40%	
LW AR:	Gummikette			40%	

LW / Laufwerk

### Technische Daten

Hersteller	AS MOTOR
Typ / Verkaufsbezeichnung	AS 750 RC
Fabrik Nr.	02116050001
Baujahr	07 / 2016

### Zustandsbeschreibung

#### Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Auf Grund von Fahrzeugalter / Laufleistung ist noch keine Wartung notwendig.

#### Notwendige Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Motor defekt, erneuern
- Gerät stark verschlissen ( Ersatzteilträger ), instandsetzen

Es handelt sich um 2 Maschinen gleichen Typs mit jeweils dem gleichen Schadenbild.

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Für den Fachbereich



Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

## Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale rechts



Bild 2 : Übersicht hinten



Bild 3 : Übersicht vorn





Bild 4 : 2 Identische Maschinen jeweils mit Motorschaden



Bild 5 : Motorschaden. Antrieb defekt