



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg hinten rechts



Bild 3: UVV Bescheinigung fehlt - erneuern



Bild 4: Innenraum hinten



Bild 5: UVV Bescheinigung fehlt - erneuern



Bild 6: Hecktür links Korrosion - Smart Repair



Bild 7: UVV Bescheinigung fehlt - erneuern



Bild 8: Seitenwand links Lackablösung -  
teillackieren



Bild 9: Seitenwand links Lackablösung -  
teillackieren



Bild 10: Seitenwand links Lackablösung -  
teillackieren



Bild 11: Portalrahmen hinten unten Korrosion -  
ohne Reparatur



Bild 12: Portalrahmen hinten unten Korrosion -  
ohne Reparatur



Bild 13: Portalrahmen hinten unten Korrosion - ohne Reparatur



Bild 14: Portalrahmen hinten unten Korrosion - ohne Reparatur



Bild 15: Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 16: Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 17: Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 18: Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 19: Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 20: Portalrahmen hinten unten Korrosion - ohne Reparatur



Bild 21: Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur

