



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg hinten rechts



Bild 3: UVV Bescheinigung fehlt - erneuern



Bild 4: Innenraum hinten



Bild 5: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 6: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 7: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 8: Seitenwand rechts Kratzer - ohne Reparatur



Bild 9: Seitenwand rechts Kratzer - ohne Reparatur




Bild 10: Seitenwand rechts Kratzer - ohne Reparatur



Bild 11: Hecktür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 12: Hecktür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 13: Hecktür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 14: Hecktür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 15: Unterzug rechts Korrosion - teillackieren



Bild 16: Unterzug rechts Korrosion - teillackieren



Bild 17: Portalrahmen Korrosion - ohne Reparatur



Bild 18: Portalrahmen Korrosion - ohne Reparatur



Bild 19: Portalrahmen Korrosion - ohne Reparatur



Bild 20: UVV Bescheinigung fehlt - erneuern



Bild 21: Unterzug rechts Korrosion - teillackieren



Bild 22: Unterzug rechts Korrosion - teillackieren

