## **Bildanlage**

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum



			AWA
			746
			BwFuhrpark SERVICE
			SERVICE
Auftrags-Nr.:	296205		
Kennzeichen:	Y-WA1 384		
Rücknahmeprotoke	oll zu Prüf-DL Bewertungsg	utachton	
		jutacinen	
		Fahrzeugdaten	
Kennzeichen:		Y-WA1 384	
Kennzeichen: Hersteller / Baureihe	e / Modell:	Y-WA1 384 MAN / Wechseld	ontainer / C745
	e / Modell:		ontainer / C745
Hersteller / Baureihe	e / Modell:	MAN / Wechseld	ontainer / C745
Hersteller / Baureihe Fahrzeugident-Nr:	a / Modell:	MAN / Wechseld 6W1273447	ontainer / C745
Hersteller / Baureihe Fahrzeugident-Nr: Erstzulassung:		MAN / Wechseld 6W1273447	ontainer / C745
Hersteller / Baureihe Fahrzeugident-Nr:		MAN / Wechseld 6W1273447	ontainer / C745
Hersteller / Baureihe Fahrzeugident-Nr: Erstzulassung:		MAN / Wechseld 6W1273447	ontainer / C745
Hersteller / Baureihe Fahrzeugident-Nr: Erstzulassung:	en):	MAN / Wechseld 6W1273447 07.06.2006	ontainer / C745
Hersteller / Baureihe Fahrzeugident-Nr: Erstzulassung: Km-Stand (abgelese	en):	MAN / Wechseld 6W1273447 07.06.2006	
Hersteller / Baureihe Fahrzeugident-Nr: Erstzulassung: Km-Stand (abgelese Zulassungsbeschein Fahrzeugschlüssel: Inspektionsheft:	en):	MAN / Wechseld 6W1273447 07.06.2006 Fahrzeugunterlagen vorhanden	□ Ja □ Nein
Hersteller / Baureihe Fahrzeugident-Nr: Erstzulassung: Km-Stand (abgelese Zulassungsbeschein Fahrzeugschlüssel:	en):	MAN / Wechseld 6W1273447 07.06.2006 Fahrzeugunterlagen vorhanden vorhanden	o Ja o Nein

Abbildung 7: Dokumente



Abbildung 6: FIN

## Beschädigungsfotos



**Gebrauchsspur 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



**Gebrauchsspur 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



**Gebrauchsspur 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug