Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN



Abbildung 6: Dokumente

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - kein Abzug



Beschädigung 1: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - kein Abzug