



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg hinten rechts



Bild 3: Typenschild



Bild 4: Innenraum hinten



Bild 5: UVV Bescheinigung fehlt - erneuern



Bild 6: Portalrahmen unten Korrosion -
teillackieren



Bild 7: Portalrahmen unten Korrosion - teillackieren



Bild 8: Portalrahmen unten Korrosion - teillackieren



Bild 9: Portalrahmen unten Korrosion - teillackieren



Bild 10: Portalrahmen unten Korrosion - teillackieren



Bild 11: Hecktür links Korrosion - teillackieren



Bild 12: Hecktür links Korrosion - teillackieren



Bild 13: Hecktür links Korrosion - teillackieren



Bild 14: Hecktür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 15: Hecktür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 16: Hecktür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 17: Portalrahmen rechts Kratzer - ohne Reparatur



Bild 18: Portalrahmen rechts Kratzer - ohne Reparatur



Bild 19: Seitenwand links außen
Karrosseriedichtnaht fehlt - instandsetzen



Bild 20: Seitenwand links außen
Karrosseriedichtnaht fehlt - instandsetzen



Bild 21: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 22: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 23: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur

