



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg hinten rechts



Bild 3: Typenschild




Bild 4: Innenraum hinten



Bild 5: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 6: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 7: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 8: UVV Bescheinigung fehlt - erneuern



Bild 9: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren



Bild 10: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren



Bild 11: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren



Bild 12: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren



Bild 13: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren



Bild 14: Hecktür links Korrosion - teillackieren



Bild 15: Hecktür links Korrosion - teillackieren



Bild 16: Hecktür links Korrosion - teillackieren



Bild 17: Hecktür links Korrosion - teillackieren



Bild 18: Hecktür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 19: Hecktür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 20: Hecktür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 21: Portalrahmen links verkratzt -
teillackieren



Bild 22: Portalrahmen links verkratzt -
teillackieren



Bild 23: Seitenwand vorne links durchrostet -
instandsetzen und lackieren



Bild 24: Seitenwand vorne links durchrostet -
instandsetzen und lackieren