



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg hinten rechts



Bild 3: Typenschild



Bild 4: Innenraum hinten



Bild 5: UUV Bescheinigung fehlt - erneuern



Bild 6: Hecktür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 7: Hecktür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 8: Hecktür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 9: Hecktür links Korrosion - teillackieren



Bild 10: Hecktür links Korrosion - teillackieren



Bild 11: Hecktür links Korrosion - teillackieren



Bild 12: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren



Bild 13: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren



Bild 14: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren



Bild 15: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren



Bild 16: Portalrahmen links Korrosion - lackieren



Bild 17: Portalrahmen links Korrosion - lackieren



Bild 18: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 19: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 20: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 21: Seitenwand rechts Lackablösung - teillackieren



Bild 22: Seitenwand rechts Lackablösung - teillackieren



Bild 23: Seitenwand links Lackablösung, Korrosion - teillackieren



Bild 24: Seitenwand links Lackablösung, Korrosion - teillackieren



Bild 25: Seitenwand links Lackablösung,
Korrosion - teillackieren



Bild 26: Seitenwand links Lackablösung,
Korrosion - teillackieren