



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg hinten rechts



Bild 3: Typenschild



Bild 4: Innenraum hinten




Bild 5: UVV Bescheinigung fehlt - erneuern



Bild 6: Hecktür links Korrosion - teillackieren





Bild 7: Hecktür links Korrosion - teillackieren



Bild 8: Hecktür links Korrosion - teillackieren



Bild 9: Hecktür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 10: Hecktür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 11: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 12: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 13: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 14: Unterzug links Korrosion - lackieren



Bild 15: Unterzug links Korrosion - lackieren



Bild 16: Unterzug links Korrosion - lackieren



Bild 17: Unterzug links Korrosion - lackieren



Bild 18: Unterzug links Korrosion - lackieren





Bild 19: Unterzug links Korrosion - lackieren



Bild 20: Unterzug rechts Korrosion - lackieren



Bild 21: Unterzug rechts Korrosion - lackieren



Bild 22: Unterzug rechts Korrosion - lackieren



Bild 23: Unterzug rechts Korrosion - lackieren



Bild 24: Oberzug rechts verkratzt - lackieren



Bild 25: Oberzug rechts verkratzt - lackieren



Bild 26: Halter Türverriegelung unlackiert - lackieren



Bild 27: Halter Türverriegelung unlackiert - lackieren



Bild 28: Halter Türverriegelung unlackiert - lackieren



Bild 29: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren



Bild 30: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren



Bild 31: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren