

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 7: Dokumente




Abbildung 6: FIN



Beschädigung 1: Sonstiges: Sonstiges (Scharniere beider Türen schwergängig) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen



Beschädigung 1: Sonstiges: Sonstiges (Scharniere beider Türen schwergängig) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen



Beschädigung 1: Sonstiges: Sonstiges (Scharniere beider Türen schwergängig) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen



Gebrauchsspur 1: Sonstiges: Sonstiges (Rahmengruppe) - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Sonstiges: Sonstiges (Rahmengruppe) - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Sonstiges: Sonstiges (Rahmengruppe) - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Sonstiges: Sonstiges (Rahmengruppe) -
Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Sonstiges: Sonstiges (Rahmengruppe) -
Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Sonstiges: Sonstiges (Rahmengruppe) -
Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Sonstiges: Sonstiges (Rahmengruppe) -
Korrosion - kein Abzug