

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN



Abbildung 6: Dokumente



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosio... instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosio... instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - Lackmangel



Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - Lackmangel



Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - Lackmangel



Gebrauchsspur 2: Koffer: Portalrahmen (Hinten) - Korrosion - k...
Abzug



Gebrauchsspur 2: Koffer: Portalrahmen (Hinten) - Korrosion -
kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Koffer: Portalrahmen (Hinten) - Korrosion - k...
Abzug



Gebrauchsspur 2: Koffer: Portalrahmen (Hinten) - Korrosion -
kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Koffer: Portalrahmen (Hinten) - Korrosion - k...
Abzug