

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN

A photograph of a document titled "Rücknahmeprotokoll zu Prüf-DL Bewertungsgutachten" from "BwFuhrpark SERVICE". The document contains the following information:

Auftrags-Nr.: 294676
Kennzeichen: Y-WA1 439
Rücknahmeprotokoll zu Prüf-DL Bewertungsgutachten

Fahrzeugdaten	
Kennzeichen:	Y-WA1 439
Hersteller / Baureihe / Modell:	MAN / Wechselcontainer / C745
Fahrzeugident-Nr.:	6W1273611
Erstzulassung:	23.06.2006

Km-Stand (abgelesen): *123456789*

Fahrzeugunterlagen		
Zulassungsbescheinigung Teil 1:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Fahrzeugschlüssel:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Inspektionsheft:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Radio Code Karte:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Navigations CD / DVD / SD / Sonstiges:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Bordbuch:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein

Abbildung 6: Dokumente

Beschädigungsfotos



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - kein Abzug