

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: FIN

BwFuhrpark SERVICE

Auftrags-Nr.: 295484
Kennzeichen: Y-WA1 694
Rücknahmeprotokoll zu Prüf-DL Bewertungsgutachten

| Fahrzeugdaten | |
|---------------------------------|---|
| Kennzeichen: | Y-WA1 694 |
| Hersteller / Baureihe / Modell: | MAN / Wechselcontainer / Fahrschulcontainer inkl. Gewicht |
| Fahrzeugident-Nr: | 6W1282983 |
| Erstzulassung: | 20.09.2006 |
| Km-Stand (abgelesen): | <u> </u> |

| Fahrzeugunterlagen | |
|--|--|
| Zulassungsbescheinigung Teil 1: | vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| Fahrzeugschlüssel: | vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| Inspektionsheft: | vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| Radio Code Karte: | vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| Navigations CD / DVD / SD / Sonstiges: | vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| Bordbuch: | vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| Navigationsystem/-gerät: | vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| Bordwerkzeug: | vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| Wagenheber: | vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |

Abbildung 7: Dokumente

Beschädigungsfotos



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug