

# Bildanlage

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: FIN

Auftrags-Nr.: 295503  
Kennzeichen: Y-WA1 745  
Rücknahmeprotokoll zu Prüf-DL Bewertungsgutachten

Fahrzeugdaten	
Kennzeichen:	Y-WA1 745
Hersteller / Baureihe / Modell:	MAN / Wechselcontainer / Fahrschulcontainer inkl. Gewicht
Fahrzeugident-Nr:	6W1283011
Erstzulassung:	26.09.2006

Km-Stand (abgelesen): \_\_\_\_\_

Fahrzeugunterlagen		
Zulassungsbescheinigung Teil 1:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Fahrzeugschlüssel:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Inspektionsheft:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Radio Code Karte:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Navigations CD / DVD / SD / Sonstiges:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Bordbuch:	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein

Abbildung 7: Dokumente

## Beschädigungsphotos



**Beschädigung 1:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 1:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Gebrauchsspur 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



**Beschädigung 1:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Gebrauchsspur 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



**Gebrauchsspur 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



**Gebrauchsspur 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein  
Abzug



**Gebrauchsspur 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein  
Abzug



**Gebrauchsspur 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein  
Abzug