

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN




Abbildung 6: Dokumente

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Tür hinten links: Türdichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 1: Tür hinten links: Türdichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Seitenwand links: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Seitenwand links: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug