

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 38 Fotos

Dokumentennummer: 1804940

Amtliches Kennzeichen: Y-WA1927

Fahrzeugidentifikationsnummer: W0414056



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne





Bild 4: Tacho

Keine Fahrzeugdokumente sowie Schlüssel

Bild 5: Schlüssel/Borddokumente




Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



keine Wartungsdaten
lagen vor.

Bild 7: Servicedokumente



KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT

Bild 8: Motorraum



Bild 9
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 10
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 11

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 12

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 13
Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 14
Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 15

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 16

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 17

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 18

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 19
Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 20
Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 21

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 22

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 23

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 24

Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 25
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 26
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 27
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 28
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 29
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 30
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 31
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 32
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 33
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 34
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



Bild 35
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert




Bild 36
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



Bild 37
Fahrzeugheck Ecksäule hinten rechts stark korrodiert



Bild 38
Fahrzeugheck Ecksäule hinten rechts stark korrodiert