

# Lichtbildanlage

---

*Die Lichtbildanlage enthält 40 Fotos*

Dokumentennummer:	1804907
Amtliches Kennzeichen:	Y-WA1929
Fahrzeugidentifikationsnummer:	W0414074



**Bild 1: Frontdiagonale rechts**



**Bild 2: Heckdiagonale links**




Bild 3: Innenraum vorne

keine Daten bzw.  
keine Unterlagen  
lagen zum Zeitpunkt  
der Besichtigung vor.

Bild 4: Tacho


**Keine Fahrzeugdokumente  
sowie Schlüssel**

**Bild 5: Schlüssel/Borddokumente**



**Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer**





keine Wartungsdaten  
lagen vor.

**Bild 7: Servicedokumente**



KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT

**Bild 8: Motorraum**



**Bild 9**  
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



**Bild 10**  
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



**Bild 11**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts, korrodiert und verkratzt



**Bild 12**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts, korrodiert und verkratzt



**Bild 13**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts, korrodiert und verkratzt



**Bild 14**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts, korrodiert und verkratzt





**Bild 15**  
Fahrzeug aussen rechts, korrodiert und verkratzt



**Bild 16**  
Fahrzeug aussen links, korrodiert und verkratzt





**Bild 17**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen links, korrodiert und verkratzt



**Bild 18**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen links, korrodiert und verkratzt



**Bild 19**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen links, korrodiert und verkratzt



**Bild 20**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen links, korrodiert und verkratzt




**Bild 21**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen links, korrodiert und verkratzt



**Bild 22**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen links, korrodiert und verkratzt





**Bild 23**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen links, korrodiert und verkratzt



**Bild 24**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen links, korrodiert und verkratzt



**Bild 25**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 26**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 27**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 28**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert





**Bild 29**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



**Bild 30**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



**Bild 31**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts eingedrückt



**Bild 32**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts eingedrückt





**Bild 33**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts eingedrückt



**Bild 34**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts eingedrückt





**Bild 35**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts eingedrückt



**Bild 36**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts eingedrückt



**Bild 37**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links deformiert



**Bild 38**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links deformiert



**Bild 39**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links deformiert



**Bild 40**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links deformiert