

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 44 Fotos

Dokumentennummer: 1804941

Amtliches Kennzeichen: Y-WA1938

Fahrzeugidentifikationsnummer: W0414094



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne





Bild 4: Tacho

Keine Fahrzeugdokumente sowie Schlüssel

Bild 5: Schlüssel/Borddokumente




Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



**keine Wartungsdaten
lagen vor.**

Bild 7: Servicedokumente



KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT

Bild 8: Motorraum



Bild 9
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 10
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 11
Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts verkratzt



Bild 12
Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts verkratzt



Bild 13
Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts verkratzt



Bild 14
Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts verkratzt



Bild 15
Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts verkratzt



Bild 16
Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts verkratzt



Bild 17
Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts verkratzt



Bild 18
Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts verkratzt



Bild 19
Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts verkratzt



Bild 20
Fahrzeug Fahrzeug aussen links verkratzt



Bild 21
Fahrzeug Fahrzeug aussen links verkratzt



Bild 22
Fahrzeug Fahrzeug aussen links verkratzt



Bild 23
Fahrzeug Fahrzeug aussen links verkratzt



Bild 24
Fahrzeug Fahrzeug aussen links verkratzt



Bild 25
Fahrzeug Fahrzeug aussen links verkratzt



Bild 26
Fahrzeug Fahrzeug aussen links verkratzt



Bild 27
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 28
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 29
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 30
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 31
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 32
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 33
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 34
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 35
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 36
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 37
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 38
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 39
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 40
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 41
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 42
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 43
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 44
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert