

# Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 36 Fotos

Dokumentennummer: 1800575

Amtliches Kennzeichen: Y-WA1865

Fahrzeugidentifikationsnummer: W0414105



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne




Bild 4: Tacho





Bild 5: Schlüssel/Borddokumente




Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



**keine Wartungsdaten  
lagen vor.**

**Bild 7: Servicedokumente**



**KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT**

**Bild 8: Motorraum**



**Bild 9**  
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



**Bild 10**  
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



**Bild 11**  
Fahrzeug Rahmen Vorn oben deformiert



**Bild 12**  
Fahrzeug Rahmen Vorn oben deformiert



**Bild 13**  
Fahrzeug Rahmen Vorn oben deformiert



**Bild 14**  
Fahrzeugh Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 15**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 16**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 17**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 18**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 19**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 20**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 21**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 22**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 23**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 24**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 25**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



**Bild 26**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



**Bild 27**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



**Bild 28**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



**Bild 29**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



**Bild 30**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten Mitte stark korrodiert



**Bild 31**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten Mitte stark korrodiert



**Bild 32**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten Mitte stark korrodiert




**Bild 33**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten Mitte stark korrodiert



**Bild 34**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



**Bild 35**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



**Bild 36**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert