

# Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 44 Fotos

Dokumentennummer: 1804937

Amtliches Kennzeichen: Y-WA1863

Fahrzeugindentifikationsnummer: 000000000W0414131



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne





Bild 4: Tacho




**Keine Fahrzeugdokumente  
sowie Schlüssel**

Bild 5: Schlüssel/Borddokumente




Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



keine Wartungsdaten  
lagen vor.

Bild 7: Servicedokumente



KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT

Bild 8: Motorraum



**Bild 9**  
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



**Bild 10**  
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



**Bild 11**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 12**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 13**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 14**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert




**Bild 15**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 16**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 17**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 18**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 19**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 20**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 21**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 22**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



**Bild 23**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



**Bild 24**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



**Bild 25**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



**Bild 26**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



**Bild 27**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



**Bild 28**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



**Bild 29**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



**Bild 30**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



**Bild 31**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



**Bild 32**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



**Bild 33**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



**Bild 34**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



**Bild 35**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



**Bild 36**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



**Bild 37**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert




**Bild 38**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 39**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 40**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 41**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 42**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 43**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 44**  
Fahrzeugheck Laderraum Halteband, falsch Montiert lose