

# Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 53 Fotos

Dokumentennummer: 1798164

Amtliches Kennzeichen: Y-WA1939

Fahrzeugidentifikationsnummer: W0414138




Bild 1: Frontdiagonale rechts




Bild 2: Heckdiagonale links



**Bild 3: Innenraum vorne**



**Bild 4: Tacho**




# Keine Fahrzeugdokumente sowie Schlüssel

Bild 5: Schlüssel/Borddokumente




Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



keine Wartungsdaten  
lagen vor.

**Bild 7: Servicedokumente**



KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT

**Bild 8: Motorraum**



**Bild 9**  
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



**Bild 10**  
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



**Bild 11**

Fahrzeug Fahrzeug aussen links, verkratzt, Lackablösung und korrodiert



**Bild 12**

Fahrzeug Fahrzeug aussen links, verkratzt, Lackablösung und korrodiert



**Bild 13**

Fahrzeug Fahrzeug aussen links, verkratzt, Lackablösung und korrodiert



**Bild 14**

Fahrzeug Fahrzeug aussen links, verkratzt, Lackablösung und korrodiert



**Bild 15**

Fahrzeug Fahrzeug aussen links, verkratzt, Lackablösung und korrodiert



**Bild 16**

Fahrzeug Fahrzeug aussen links, verkratzt, Lackablösung und korrodiert



**Bild 17**

Fahrzeug Fahrzeug aussen links, verkratzt, Lackablösung und korrodiert



**Bild 18**

Fahrzeug Fahrzeug aussen links, verkratzt, Lackablösung und korrodiert



**Bild 19**

Fahrzeug Fahrzeug aussen links, verkratzt, Lackablösung und korrodiert



**Bild 20**

Fahrzeug Fahrzeug aussen links, verkratzt, Lackablösung und korrodiert



**Bild 21**

Fahrzeug Fahrzeug aussen links, verkratzt, Lackablösung und korrodiert



**Bild 22**

Fahrzeug Fahrzeug aussen links, verkratzt, Lackablösung und korrodiert



**Bild 23**

Fahrzeug Fahrzeug aussen links, verkratzt, Lackablösung und korrodiert



**Bild 24**

Fahrzeug Fahrzeug aussen links, verkratzt, Lackablösung und korrodiert



**Bild 25**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 26**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 27**

Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 28**

Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 29**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 30**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 31**  
Fahrzeugheck Fahrzeug hinten Rahmen hinten rechts beschädigt



**Bild 32**  
Fahrzeugheck Fahrzeug hinten Rahmen hinten rechts beschädigt



**Bild 33**  
Fahrzeugheck Fahrzeug hinten Rahmen hinten rechts beschädigt



**Bild 34**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 35**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 36**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 37**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert




**Bild 38**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 39**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 40**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts, Lackablösung und korrodiert



**Bild 41**

Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts, Lackablösung und korrodiert




**Bild 42**

Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts, Lackablösung und korrodiert



**Bild 43**

Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts, Lackablösung und korrodiert



**Bild 44**

Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts, Lackablösung und korrodiert



**Bild 45**

Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts, Lackablösung und korrodiert



**Bild 46**

Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts, Lackablösung und korrodiert



**Bild 47**

Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts, Lackablösung und korrodiert



**Bild 48**

Fahrzeugheck Fahrzeug hinten Rahmen links korrodiert



**Bild 49**  
Fahrzeugheck Fahrzeug hinten Rahmen links korrodiert



**Bild 50**  
Dach Dach hinten rechts eingedrückt



**Bild 51**  
Dach Dach hinten rechts eingedrückt



**Bild 52**  
Dach Dach hinten rechts eingedrückt



**Bild 53**  
Dach Dach hinten rechts eingedrückt