

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 59 Fotos

Dokumentennummer: 1810098

Amtliches Kennzeichen: Y-WA1546

Fahrzeugidentifikationsnummer: 00000006W1273715



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne




Bild 4: Tacho

Keine Fahrzeugdokumente sowie Schlüssel

Bild 5: Schlüssel/Borddokumente






Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



keine Wartungsdaten
lagen vor.

Bild 7: Servicedokumente



KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT

Bild 8: Motorraum



Bild 9
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 10
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 11
Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts verkratzt



Bild 12
Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts verkratzt



Bild 13
Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts verkratzt



Bild 14
Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts verkratzt



Bild 15
Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts verkratzt



Bild 16
Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts verkratzt



Bild 17

Fahrzeug Fahrzeug aussen Lüftungsgitter vorn rechts oben deformiert



Bild 18

Fahrzeug Fahrzeug aussen Lüftungsgitter vorn rechts oben deformiert



Bild 19

Fahrzeug Fahrzeug aussen Lüftungsgitter vorn rechts oben deformiert



Bild 20

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert




Bild 21

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 22

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 23

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 24

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 25

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 26

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 27

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 28

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 29

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 30

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 31

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 32

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 33

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 34

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 35

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, verkratzt und korrodiert



Bild 36

Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 37
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 38
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 39
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 40
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 41
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 42
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 43
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 44
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 45
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 46
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 47
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert




Bild 48
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 49
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 50
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 51
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 52
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 53
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 54
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 55
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert




Bild 56
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert




Bild 57
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert




Bild 58
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



Bild 59
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert